CarOnSale

Audi Q8

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



06/2022	92.658km	LEISTUNG 340 PS	KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q8 [DE - SUV5 55 3.0 TFSI quattro EU6d, 2020 - 2023]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZF14ND028463	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 92.658km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 340 PS (250 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 2.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2022	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 203g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.9l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (21 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	105 µm
Kotflügel vorne links	95 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	85 µm	Türe hinten rechts	95 µm
Seitenteil hinten links	150 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	95 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	180 µm ⚠
Dach	105 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Laut Einlieferer ist zweiter Fahrzeugschlüssel vorhanden.

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Audi Drive Select
- Audi music interface
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bedienelemente Glasoptik, inkl. erweiterter Aluminium-Optik
- Bremssättel Schwarz lackiert
- Dachhimmel Stoff, Silber
- Dachkantenspoiler
- Einparkhilfe plus vorn, seitlich und hinten, akustisch und optisch mit Umgebungsanzeige
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Fußmatten Velours
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Glanz-Paket
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
- Innenausstattung: Interieurelemente oben mit Kontrastnaht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kühlergrill Single-Frame-Optik in Wagenfarbe
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Mild-Hybrid 250 kW (Motor 3,0 Ltr. - 250 kW V6 24V TFSI)
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Nichtraucher-Paket
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2995 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Ausführung: Basis
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung (seitlich / hinten)
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go
- Frontkamera (Scheibe)
- Tagfahrlicht LED
- Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ

Sonderausstattung

- Audi Smartphone Interface
- Einstiegsleuchten LED mit Projektionsfunktion
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Metallic-Lackierung
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Fahrassistenz-System: Adaptiver Fahrassistent
- Adaptive Scheibenwischer, beheizt
- Klimaautomatik 4-Zonen
- Gepäck-/Laderaumabdeckung elektrisch
- Sitzheizung vorn
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Fahrwerk (adaptive air suspension)
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar, verschiebbar (40:20:40)
- Sitzheizung vorn und hinten
- Assistenz-Paket Tour
- Frontkamera (Scheibe)
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung inkl. Notfall-Assistent
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Bordsteinautomatik
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung inkl. (öffnen + schliessen)
- Servoschliessung für Türen
- Business-Paket
- Head-up-Display
- Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)
- Seitenairbag hinten
- USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für Fondpassagiere
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























AUDI AG
e1*2001/116*0350
WAUZZZF14ND028463
2830 kg
6330 kg
1445 kg
1490 kg
DE-85045 Ingolstadt
Germany
05 2022
DCBD
5601

CarOnSale


Viskosität:
0w-20
Ölwechsel: Standard Plus Premium
bei km: 34735
Datum: 19.01.2026
Füllmenge (L): 7,6
Ölfilterwechsel: Ja Nein
Nachfüll-Öl im Kofferraum: Ja Nein
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)