CarOnSale

Mercedes-Benz 63 S 4Matic+

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 59*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2019	44.319km	639 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 63 S 4Matic+ [DE - LimS5 AMG GT 63 S EU6d-T, S 4Matic+, 2018 - 2020]	KATEGORIE Limousine
FIN WDD2906891A013895	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 44.319km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 639 PS (470 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 3.982 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 43.503km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2019	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 257g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 11.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (21 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	145 µm	Beifahrertür	160 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	145 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Kilometerstand kann abweichen; Fahrzeug noch angemeldet;Die Scheiben hinten sind foliert

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Diebstahlschutz-Paket
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fußmatten AMG
- Hinterachslenkung AMG
- Keyless Go Startanlage
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- Media-Display
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Servolenkung
- Sport-Fahrwerk (AMG Ride Control +)
- Surround-System Burmester
- Bremssättel Gelb lackiert
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Ambiente-Beleuchtung (erweiterter Umfang)
- Blinkleuchte LED mit Lauflicht
- Einstiegschienen (Edelstahl)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Innenhimmel schwarz
- Knieairbag Beifahrerseite
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Motor 4,0 Ltr. - 470 kW V8 KAT
- Park-Paket
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Spiegel-Paket
- Sportsitze vorn
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Lenkrad - AMG Lenkradtasten
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- AMG Dynamic-Plus-Paket
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Elektron. Sperrdifferential
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Multibeam LED
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Sport-Auspuffanlage (AMG Performance)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Vorrüstung Digitales Radio
- Lenkrad (AMG Performance, Dinamica)
- Rückfahrkamera
- Original Fahrzeug Farbe: GRAPHITGRAU

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Air-Balance-Paket
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Energizing Komfortsteuerung
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Fahrer-Informations-System (AMG Performance Media)
- Fzg. ohne Verglasung hinten abgedunkelt
- Innenausstattung: Edelholz Esche
- Kamerasystem 360 Grad
- Keyless-Go-Paket
- Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik 3-Zonen)
- Laderaum-Paket
- Lichtinszenierung AMG (Seitenschweller mit Projektionsfunktion)
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- Memory-Paket
- Metallic-Lackierung
- Multifunktions-Telefonie
- Multikontursitz-Paket Aktiv
- Night-Paket (AMG)
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sender für Garagentoröffner (integriert)
- Servoschliessung für Türen
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa, 2-farbig
- Sitzheizung hinten
- Sitzheizung Plus vorn
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Wärme-Komfort-Paket vorn
- Getränkehalter mit Kühlfunktion / Wärmefunktion
- Smartphone integriert
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Abstandsregeltempomat Distronic Plus mit Lenk-Assistent
- PRE-SAFE-System Plus
- PRE-SAFE-System Impuls Seite
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent Plus (BAS) mit Kreuzungs-Assistent
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Außenspiegel schwarz lackiert

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















DAIMLER AG
e1*2007/46*1878
WDD2906891A013895
2560 kg
4760 kg
1- 1335 kg
2- 1280 kg
Mercedes-Benz
831
TYP: R1EAMG
PZ: 6
1,0 %
Made in Germany

CarOnSale



10:03
TMC
1000 km

Hinten


Korrosionsschutz -41 °C
Frostschutz -46 °C
Erneuert ja nein
Bremsklötze vorn
Bremsklötze hinten
Luftfilter
Zündkerzen
Scheibenwischergummi
Datum


AMG








CarOnSale


STOP




Mercedes-Benz
Service
AMG
0W-40
MB 229.5
03503





Mercedes-Benz







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)