CarOnSale

Opel Insignia Innovation

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



01/2015	327.580km	LEISTUNG 170 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Insignia Innovation [DE - Kb5 2.0 CDTI EU6, Innovation ecoFlex S/S, (Facelift) 2014 - 2017]	KATEGORIE Kombi
FIN W0LGT8E11F1013783	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 327.580km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.956 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 322.807km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2015	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	210 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	175 µm ⚠
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	180 µm ⚠
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	200 µm ⚠
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	-
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem Navi RF 900 Europa Touch (IntelliLink 8"-Display)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Ausstiegsleuchten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Dachreling silber
- Doppeltonfanfare
- Drehzahlmesser
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekorleisten Holz Kibo
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Komfortsitze vorn
- Kopf-Airbag-System
- Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten im Fond
- Leseleuchten vorn (2)
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW 16V CDTI
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung hydraulisch
- Sicht-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe innen verchromt
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Feststellbremse elektrisch
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Aktives Kurvenlicht (AFL)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitz-Komfort-Paket 1
- Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Original Fahrzeug Farbe: SCHNEEWEISS/OLYMPIC/SUMMIT WHITE

Sonderausstattung

- CD-Laufwerk
- Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Heckklappe/-Deckel mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Lenkrad heizbar
- Nebelscheinwerfer
- Parkpilotsystem
- Rückfahrkamera
- Sitz-Komfort-Paket 2
- Sitzheizung vorn
- Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Sitz-Komfort-Paket 1
- Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. höhenverstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















0






OPEL
e1*2007/46*0374
W0LGT8E11F1013783
2310 kg
4014 kg
1-:1150 kg
2-:1180
0.50 Z 40R TALM I15
125KW

CarOnSale






8°
13:09
Daddy
OSLO
RIGA
EDINBURGH
KIEW
PARIS
BUDAPEST
NDR1 NDS
NDR 2
ANTENNE
1LIVE
YOU FM


MEDIA
BACK
MENU
A/C
AUTO
SYNC




RES+
SET-













Servicebestätigung
Autohaus
Kühnemeyer
Westersand 24
49824 Emlichheim




EC CERTIFICATE OF CONFORMITY




INSIGNIA SPORTS TOURER SW
OPEL
225/55 R17 97W
225/55 R17 97W
WEISS



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (rechts) (Undicht)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Steinschlag)



- Türe hinten links (Verformung)



- Türe hinten rechts (Verformung)



- Dach (Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)