CarOnSale

Audi A3

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 81*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



08/2015	131.911km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A3 [DE - LimS3 2.0 TDI clean diesel EU6, Ambition, 2013 - 2016]	KATEGORIE Limousine
FIN WAUZZZ8V0GA017304	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 131.911km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 119.275km	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2015	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 109g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer, Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 5 mm Kerben, Kratzer	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Reifenschäden: Kerben und Kratzer, Korrosion

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	165 µm ⚠	Beifahrertür	160 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	180 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	165 µm ⚠
Motorhaube	160 µm	Heckklappe	170 µm ⚠
Dach	155 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Auspuffanlage angerostet.

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Andere: Achskörper angerostet.;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audi Drive Select
- Ausstattungs-Paket: Ambition
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Akustikglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 2-türig
- Kneairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI
- Nebelscheinwerfer integriert
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Rallye
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Sport-Fahrwerk
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: GLETSCHERWEISS

Sonderausstattung

- 8 Lautsprecher
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Sitzheizung vorn
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Licht-Paket
- Perleffekt-Lackierung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Raucher-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















10:08
2602:32





WAUZZZ8V0GA017304



CarOnSale


Tour
Verkehr
2500 km
535 m
Zielführung
Einstellungen
10:13






RADIO
MEDIA
MENU
BACK





SPEED
CANCEL
RESUME








Continental
WinterContact






Gewährleistungsnachweis
8V1 BRC
Audizentrum
Profield GmbH





Dein Kfz-Profi
Autozubehör Germering




AUDI
EG - Übereinstimmungsbescheinigung




WAUZZZ8V0XA017304
AUDI
A3
AUDI
FZ.S.PERS.BEF.B. 8 SPL.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*136/2014W
EURO6/W;PI/CI;M, N1 I
DIESEL
36WD
01968
205/55 R16 91W
205/55 R16 91W
WE12
61*2007/46*0607*17
28.04.2015



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)