CarOnSale

VOLKSWAGEN, VW ID.4 PRO 150 KW

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2022	66.512km	204 PS	Elektrisch	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER VOLKSWAGEN, VW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG ID.4 PRO 150 KW	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZE2ZNP028153	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 66.512km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Elektrisch	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 0 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 62.772km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2022	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hochvoltbatterie

BATTERIEKAPAZITÄT	LADEZEIT - SCHNELL	LADEZEIT - NORMAL
77,0 kWh	0,6 h	7,5 h

BATTERIESPANNUNG
352 V

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP	FELGE
Allwetterreifen	Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound)
- Ambiente-Beleuchtung (10 Farben)
- Antennen-Diversity
- Armlehnen für Fahrer- und Beifahrersitz
- Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth)
- Ausstattung Basis
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Elektromotor 150 kW (cont. 70 kW)
- Fahrassistenz-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung
- HV-Batterie 82 kWh brutto / 77 kWh netto
- Heckscheibenwischer
- Infotainment-Paket
- Innenausstattung: Bedienelemente und Einfassung Instrumente schwarz
- Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3, 16 A)
- Ladeleistung HV-Batterie 11 kW (Wechselstrom AC)
- Lautsprecher (7, vorn und hinten)
- Maximale DC-Ladeleistung (Gleichstrom) abhängig von der Anriebsbatterie
- Original Fahrzeug Farbe: STONEWASHED BLUE
- Performance Upgrade
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand Standard
- Schnellladevorrichtung (CCS-Ladedose)
- Service-System: Intelligente Fahrzeugvernetzung (Car2X)
- Service-System: Online Update
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer und Endbeschlagstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Matrix
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Türverkleidung Kunstleder
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Dachreling
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Rücksitzlehne geteilt
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Navigationsfunktion Discover Pro inkl. Streaming & Internet (Touchscreen-Farbdisplay)
- Notrufsystem
- Sprachsteuerungs-System
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage in Verbindung mit Onlinedienste
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Keyless-Start
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag vorn mit Center-Airbag und Kopf-Airbag-Einheit
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Heckleuchten LED
- Scheinwerfer LED inkl. Automatische Fahrlichtschaltung
- Antriebsart: Heckantrieb
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig

Sonderausstattung

- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Komfort-Paket
- Frontscheibe Verbundglas, drahtlos heizbar, infrarot-reflektierend
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Fußmatten Textil
- Mittelkonsole variabel, Einsätze wechselbar
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Heizungs-/Klimaanlage: Wärmepumpe
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















0
D / B
N
R






CarOnSale

CarOnSale


Status
Daten
66512 km
19.5
ECO









17.03.2022	0603	CLQ000475	2	1	70/--						160
M1		AC	4584			1852					
WVGZZZE2ZNP028153		4	1622			2109					
VOLKSWAGEN, VW			-		75	-					
EA			-		2540		2540				
4ACEBJAL1FX2			1180		1530		-				
OPE1MH0020M1BLA			1180		1530		-				
-			-		-		65				
ID.4 PRO 150 KW			1000		750		5				
VOLKSWAGEN-VW			235/55 R19 101T								
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			255/50 R19 103T								
Kombilimousine			-								
715/2007*2018/1832AX			Blau				5				
2017/1151;WLTP;reine Elektrofz.			e1*2018/858*00004*06								
Elektro			21.07.2021			K	GH991314				
0004		30AX	-								

P.2: 70.00kW/30min; Nennleistung 150.00kW*7.2/8.2:+0.b
Anhängebetrieb*O.1:1200 bis 8% Steig.*techn.zul.Ges-M
asse d.Zugkombination:3540kg*bis 8% Steig.:3740*Bei we
rkseitig montierter AHK: ESP m.spez.Fahrdyn.Stabi.Syst
.f.Anh.Betr.f.Temp.100 km/h gem.3.Aend.VO.z.9.Ausn.VO.
z.STVO*ww.AHK II.EGTG*Batteriekapazität 82.0kWh*

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Fahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Anderer Schaden): Spaltmaße ungenau



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)