CarOnSale

Audi Q2

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 61*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2017	134.398km	150 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q2 [DE - SUV5 1.4 TFSI EU6, sport, 2016 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZGA1JA000677	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 134.398km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.395 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 58.775km	LETZTER SERVICE AM 10/2019	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2017	FARBE Orange	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 130g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	200 µm ⚠
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	175 µm ⚠
Türe hinten links	145 µm	Türe hinten rechts	220 µm ⚠
Seitenteil hinten links	155 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	160 µm	Heckklappe	135 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Bremsassistent
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fußmatten Velours
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TFSI ACT
- Progressivlenkung
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bremssättel dunkelgrau lackiert
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Gepäckraumboden doppelt und herausnehmbar
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 4-türig
- Kombiinstrument elektronisch
- Leuchtweitenregelung
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 2601 mm
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sportsitze
- Tagfahrlicht
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Stoff, titangrau
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckscheibenwischer
- Kindersicherung, manuell
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Modellvariante COD (cylinder on demand)
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Index
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)

Sonderausstattung

- Abbiege- und Allwetterlicht
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Licht- und Regensensor
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Sideblade Manhatten-Grau Metallic
- Sport-Fahrwerk
- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Kontrast-Lackierung
- Metallic-Lackierung
- Scheinwerfer LED
- Sitzheizung vorn
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos
























AUDI AG
e1*2007/46*1552
WAUZZZGA1JA000677
1825 kg
3325 kg
1 - 0970 kg
2 - 0905 kg
Typ GA


CarOnSale

Radio: FM
Fahrweg kontrollieren!









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)