



Zustandsbericht

Kunde:	
Berichtsnummer:	
Amtl. Kennzeichen:	

Fahrzeugdaten

BMW 1 Limousine 120 M Sport

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**WBA81GE0707T70755**	Laufleistung abgelesen:	**16023 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**08.08.2025 / 2025**	Besichtigungsdatum/-ort:	**19.10.2026 Weinsberg**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**Kombilimousine**
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	**0005//DNZ**	Kraftstoff / Emissionsklasse:	**Benzin / Hybrid / Euro 6**
Getriebe Art:	**Automatik**	Navi.-Datenträger:	**-**
Hubraum / Leistung:	**1499 ccm / 115 kW (156 PS)**	Antriebsart:	**Frontantrieb**
Lackfarbe:	**SKYSCRAPER GRAU METALLIC**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Nächste HU / AU:	**08.2028 / 08.2028**	Polster Art:	**Leder/Alcantara**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**
Fahrzeug verkehrssicher:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Besichtigungsbedingung:	**0**		

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium glanzpoliert**
1. Achse - links / Zust.	**Goodyear**	**225/40/R19/93Y 5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Goodyear**	**225/40/R19/93Y 5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Goodyear**	**225/40/R19/93Y 5.5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Goodyear**	**225/40/R19/93Y 5.5 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	
Ersatzrad:	**nicht vorhanden**	
Zustand Ersatzrad:	**-**	

Nicht montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Winterreifen**	**Aluminium glanzpoliert**
1. Achse - links / Zust.	**Anderer**	**225/40/R19/93H 5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Anderer**	**225/40/R19/93H 5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Anderer**	**225/40/R19/93H 6 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Anderer**	**225/40/R19/93H 6 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	

Serienausstattung

- Adaptives Fahrwerk M-Technic
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenausstattung Shadow-Line Hochglanz
- BMW Live Cockpit Plus
- Bremsenergierückgewinnung
- Dynamische Bremsleuchte
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System Anfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System Driving Assistant
  Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision), Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent, Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fahrassistenz-System Post-Crash-System (PC-iBrake)
- Gepäckraumbeleuchtung
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Innenausstattung Interieurleisten Illuminated Aluminium Hexacube, matt)
  Innenausstattung: Interieurleisten Illuminated Aluminium Graphit
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Motorhaube
- Armauflage vorn
- Außenspiegel mit Projektionsfunktion
- Bremsassistent
- Dachhimmel Anthrazit
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System Performance Control
- Fensterheber elektrisch
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe mit Steptronic und Schaltwippen
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion M-Technic
- Lichtassistent (Follow me home)
- Motor 1,5 Ltr. - 125 kW Mild-Hybrid
  Mild-Hybrid 125 kW (Motor 1,5 Ltr. - 115 kW)
- Parkbremse elektrisch

- Licht- und Regensensor
- M Sport
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) Mittelkonsole vorn
- Personalisierungssystem (BMW My Modes)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (6040)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Service-System Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitzbezug / Polsterung M Alcantara / Veganza Kombination (Schwarz mit blau Kontraststeppung)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Personalisierungssystem (Personal eSIM)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheinwerfer LED
- Service-System Gesetzlicher Notruf
- Servolenkung Servotronic
- Sportsitze vorn
- Warndreieck

Sonderausstattung

- Aktivsitze vorn
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Innovations-Paket
- LM-Felgen 8x19 (Y-Speiche 976 M, Bicolor Jet Black Uni, glanzgedreht)
- Metallic-Lackierung
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Sonnenschutzverglasung
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung
- Fahrassistenz-System Driving Assistant Plus
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
- M Sport Pro Paket
- Parkassistent-Paket Plus
- Sitzheizung vorn

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar** Nicht prüfbar
Hinweis:	

Hinweis (Verkehrssicherheit):

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Unfallschadenprüfung

Lackschichtendickenmessung:	**Innerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	**-** -
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:	✔ Eingeschränkt geprüft	**Motorlauf:**	✔ In Ordnung

Durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schäden

	Bauteil	Schaden
1.	Tür Vorne - Links	Gebrauchsspuren
2.	Stoßfänger Hinten	Gebrauchsspuren
3.	Tür Vorne - Rechts	1 Delle
4.	Frontgrill Oben	Gebrauchsspuren
5.	Stoßfänger Vorne	Steinschlag
6.	Motorhaube	Gebrauchsspuren
7.	Windschutzscheibe	Gebrauchsspuren

	Bauteil	Schaden
8.	Scheinwerfer Halogen - Rechts	Gebrauchsspuren
9.	Scheinwerfer Halogen - Links	Gebrauchsspuren

10.	Innenraum	Gebrauchsspuren
11.	Felge (glanzpoliert) vorne rechts	Abschürfung

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer) und dadurch kein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht.

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation




Vorne links



Hinten rechts




Kofferraum



Kombiinstrument



Kilometerstand




Tankdeckel



Felgen



Felgen



Felgen



Felgen



Motorraum




Serviceheft



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges




Sonstiges



Getriebe



Innenraum hinten



Ansicht Vorne



Ansicht Hinten



Ansicht Links



Ansicht Rechts



Fahrerseite + Lenkrad + Mittelkonsole



Fahrersitz



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Vorne - Links

Gebrauchsspuren



1. Tür Vorne - Links

Gebrauchsspuren




2. Stoßfänger Hinten

Gebrauchsspuren




3. Tür Vorne - Rechts

1 Delle



3. Tür Vorne - Rechts

1 Delle



4. Frontgrill Oben

Gebrauchsspuren



4. Frontgrill Oben

Gebrauchsspuren



5. Stoßfänger Vorne

Steinschlag



5. Stoßfänger Vorne

Steinschlag



6. Motorhaube

Gebrauchsspuren



7. Windschutzscheibe

Gebrauchsspuren



8. Scheinwerfer Halogen - Rechts

Gebrauchsspuren



9. Scheinwerfer Halogen - Links

Gebrauchsspuren



10. Innenraum

Gebrauchsspuren



10. Innenraum

Gebrauchsspuren



10. Innenraum

Gebrauchsspuren



10. Innenraum

Gebrauchsspuren



10. Innenraum

Gebrauchsspuren



10. Innenraum

Gebrauchsspuren



10. Innenraum

Gebrauchsspuren



11. Felge (glanzpoliert) vorne rechts

Abschürfung



11. Felge (glanzpoliert) vorne rechts

Abschürfung