CarOnSale

Renault Scenic Grand Limited

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2015	225.687km	110 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Scenic Grand Limited [DE - Van5 1.5 dCi 110 FAP EU5, Limited, (Facelift) 2014 - 2015]	KATEGORIE Van
FIN VF1JZS0BE52673783	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 225.687km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.461 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2015	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 124g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**140 µm**	Beifahrertür	**110 µm**
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	**150 µm**	Türe hinten rechts	**120 µm**
Seitenteil hinten links	**135 µm**	Seitenteil hinten rechts	**1415 µm** ⚠
Motorhaube	**155 µm**	Heckklappe	**135 µm**
Dach	**140 µm**		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Beim Geräusch: Quietschen;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablagefächer im Boden vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig, Bluetooth)
- Außenspiegel schwarz
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gurtstraffer
- Karosserie: verlängert
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Modellpflege
- Raucher-Paket
- Rücksitze als Einzelsitze, klappbar / verschiebbar
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Servolenkung elektrisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,5 Ltr. - 81 kW dCi Diesel FAP
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag
- Untersteuerungskontrolle (USC)
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Rußpartikelfilter
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe
- Wegfahrsperre

Sonderausstattung

- 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen
- Zusatzsitze hinten (3.Sitzreihe)
- Licht- und Regensensor
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Sitzheizung vorn
- Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond)
- Reserverad in Fahrbereifung
- Ausstattungs-Paket: DeLuxe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Navigationssystem Carminat TomTom
- Mittelarmlehne vorn
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Sitz vorn rechts zum Tisch umklappbar
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Sonderlackierung Metallic Black Pearl schwarz
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einparkhilfe hinten
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Luftdüsen im Fond
- Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive
- Variomodul

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VF1JZS0BE52673783

SCENIC


CarOnSale






RENAULT
EG - UEBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
GUELTIG FUER VOLLSTAENDIGE FAHRZEUGE M1




23.03.2015
3333
ATN00144 6
M1
AF
VF1JZS0BE52673783
2
RENAULT
JZ
JZS0
JZS0BE
MEGANE SCENIC
RENAULT (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sol.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*195/2013/EG
EURO5;J;P/CI; M, N1 I
Diesel
0002
35J0
1461
STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL *WW
HK LT. EGTG/ABE*TECHN.ZUL.GE
S-MASSE D.ZUGKOMBINATION: 3530K
2
1
81/4000
180
4573-4573
1845-1845
1675-1675
1597-1597
75
124
2230
2230
1150
1235
1150
1235
77
3000
72
1500
750
7
205/60 R16 (96) H
205/60 R16 (96) H
Schwarz
9
c2*2001/116*0379*39
03.12.2014
K
EL535287


Zulassungsbehörde
Im Auftrag:



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)




- Motorhaube (Delle, Steinschlag)



- Motorhaube (Delle, Steinschlag)



- Motorhaube (Delle, Steinschlag)



- Motorhaube (Delle, Steinschlag)



- Motorhaube (Delle, Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Riss/Bruch, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Riss/Bruch, Lackschaden)




- Beifahrertür (Kratzer, Riss/Bruch, Lackschaden)




- Beifahrertür (Kratzer, Riss/Bruch, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Rücklicht (rechts) (Undicht)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Delle, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)