CarOnSale

Opel Corsa Cool & Sound

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 40*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



05/2013	104.231km	LEISTUNG 69 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Corsa Cool & Sound [AT - LimS5 1.2 EU5, Cool & Sound ecoFlex Start/Stop, (Facelift) 2011 - 2014]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN W0L0SDL68D4193792	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 104.231km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 69 PS (51 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.229 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 95.419km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2013	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 8 mm	✓ 8 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 7 mm Ohne Luft, Kratzer	⚠ 7 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	180 µm ⚠	Heckklappe	130 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei dem Kühlwasser: Behälter leer;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt; Tiergeruch; Service/Wartung fällig;Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Geschw.-Überwachung
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Mittelkonsole Mattchrom
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitzlehne klappbar
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel
- Tagfahrlicht
- Verglasung getönt
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Bremsassistent
- Elektron. Traktionskontrolle
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Klimaanlage
- Kühlergrill mit Chromleiste
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: CASABLANCAWEISS/GLACIER/ARCTIC WHITE
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Triple-Info-System
- ecoFLEX-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Komfortsitze vorn
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 51 kW
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen schwarz

Sonderausstattung

- Elektro-Paket
- Reserverad in Fahrbereifung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Gepäck-/Laderaumboden doppelt

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























OPEL
WOLOSDL68D4193792


CarOnSale












Servicebestätigung







OPEL CORSA






WOL6SDL68D4153702
28.05.2013
14.11.2012
EG-Betriebserlaubnis
185080
M1/Personenkraftwagen
OPEL
Corsa
2

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Kühlmittelausgleichsbehälter



- Rad (Ohne Luft)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Beifahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Schweller links (Delle)



- Heckklappe (Riss/Bruch)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)