CarOnSale

Ford Focus

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2017	74.493km	150 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Focus	KATEGORIE Kombi
FIN WF06XXGCC6HJ20907	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 74.493km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.498 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 73.042km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2017	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 128g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	155 µm
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	145 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	1300 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	165 µm ⚠	Heckklappe	155 µm
Dach	210 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Cool & Sound-Paket
- Dach andersfarbig lackiert / Kontrastfarbe
- Dachspoiler (große Ausführung) Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrzeugschlüssel klappbar
- Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - Typ: B6
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lackierung Racing Rot uni
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchte vorn
- Leseleuchten im Fond
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Modellpflege
- Motor 1,5 Ltr. - 110 kW EcoBoost KAT
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Nebelscheinwerfer
- Nebelscheinwerfer mit Einfassung schwarz glänzend
- Pedale Aluminium
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zusatzheizung
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Klimaanlage
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- Gurtstraffer
- USB-Anschluss
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Original Fahrzeug Farbe: RACE RED

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung (Multicolor-LED)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- Mittelkonsole Premium
- Technologie-Paket
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Ford SYNC 2 mit Navigation
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Adaptives Kurvenlicht (AFL)
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Nebelscheinwerfer
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Lenkrad heizbar
- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Radioempfang digital (DAB)
- Winter-Paket
- Bluetooth-Schnittstelle
- Sicht-Paket
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Tagfahrlicht LED
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Fahrassistenz-System: Active City Stop
- Frontscheibe heizbar
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Rückfahrkamera
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- USB-Anschluss
- Nebelscheinwerfer
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Heckleuchten LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Blind Spot Informations System
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















ANTENNE

WF06XXGCC6HJ20907

CarOnSale


ANTENNE

AUTO
A/C


16:57 10°
Start






SONY




Datum: 21.01.2026
Km: 73042 km
Rechnungsnummer:
Unterschrift: R. Rost
Nächster Service: 02/2027 / 93042 km
KFZ-SERVICE-MOHR e. K.
Am Kreisel 12
97714 Oerlenbach
Tel. 09725/70470-0
Info@kfzservicemohr.de
www.kfzservicemohr.de
ÖL
ÖF
ZK
LF

Gaul&Klamt GmbH
GAUL & KLAMT
73000 alle 02/24
15.02.24
68743
83388
02/25 alle 88000

35949
68288
55949 alle 02/24
09.02.24
44906
72372
02/27 alle 65 000

Auslieferungs-Inspektion
01.02.2017
26
GAUL & KLAMT


FEB 24
FEB 26
FEB 28
08.10.26

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Anderer Schaden): Beschichtung löst sich



- Scheinwerfer (links) (Anderer Schaden): Beschichtung löst sich



- Scheinwerfer (rechts) (Anderer Schaden): Beschichtung löst sich



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Anderer Schaden): Abdeckung fehlt



- Stoßstange hinten (Anderer Schaden): Abdeckung fehlt



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)