CarOnSale

Toyota Avensis Edition-S

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 57*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2016	127.997km	147 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Avensis Edition-S [DE - Kb5 1.8 VVT-i EU6, Edition-S, 2016 - 2017]	KATEGORIE Kombi
FIN SB1EG76L40E134108	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 127.997km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 147 PS (108 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.798 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 106.605km	LETZTER SERVICE AM 07/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 148g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	190 µm ⚠	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Parksensoren nachgerüstet .

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Aktive Kopfstützen vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Comfort-Paket Plus
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Kindersitz-System
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder)
- Navigationssystem (Touch 2 & Go)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Alcantara
- Scheibenwischerenteiser vorn
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW)
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Nebelscheinwerfer
- 6 Lautsprecher
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Frontscheibe heizbar
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag
- Tagfahrlicht LED
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion (AEB)
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System (PCS)
- Bi-LED-Scheinwerfer
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Freisprechanlage Bluetooth
- Rückfahrkamera
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bordcomputer
- Design-Paket
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Motor 1,8 Ltr. - 108 kW 16V KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- Multi-Funktions-Display (TFT)
- Toyota Safety Sense
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
- Audiobedienung am Lenkrad
- Bluetooth-Schnittstelle
- Original Fahrzeug Farbe: NIGHT TIME BLACK

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
e11*2001/116*0331
SB1EG76L40E134108
2400 kg
5100 kg
1- 1495 kg
2- 1545 kg
MODEL ZRT271L-AWFEPW
W788

CarOnSale

CarOnSale

N6 43°26",W060 47°21"
Sich.
Go
AUTO
23.0
DUAL


MUTE
MEDIA
SETUP
CAR
MAP
N6 43°26",W060 47°21"
Sich.
Go

SETUP
CAR
MAP


PASSENGER AIRBAG


TOYOTA


TOYOTA
KELLER


TOYOTA
KELLER




28.12.2016 5013 AFL00092 7
M1 AF
SB1EG76L40E134108 6
TOYOTA
T27
ZRT271(W)
ZRT271L-AWFEPW(3K)
TOYOTA AVENSIS
TOYOTA EUROPE (fr)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2016/427W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36W0 1798
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 28.12.2016*
2 1 108/5400 200
4820 1810
1480 1470-1585
75
143 2000 2000
1215 1135 -
1215 1135 -
73 3750 71
1500 500 5 -
215/55R17 94W
215/55R17 94W
Schwarz 9
e11*2001/116*0331*09
13.06.2016 K GB971043

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)