CarOnSale

Ford Connect Titanium

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 51*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2015	91.564km	120 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Connect Titanium [DE - Van5 1.5 TDCi/EcoBlue EU6, Grand Titanium Start/Stopp, 2015 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN WF0UXXWPGUFT35597	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 91.564km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 120 PS (88 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 80.929km	LETZTER SERVICE AM 10/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2015	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	210 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	300 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	360 µm ⚠
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Hintere Sitzreihe fehlt .

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe mit Sitzbank
- Adaptives Kurvenlicht (AFL)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Batterie 60 Ah
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fenster elektr. betätigt, in Schiebetür rechts
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Intelligent Protection System (IPS)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Leseleuchte vorn
- Mittelkonsole
- Parkpilotsystem hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung elektrisch
- Starter-Paket
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Umluftschaltung elektr. betätigt
- Zusatzheizer für Dieselmotor
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Start/Stop-Anlage
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Frontscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Economy-Paket
- Fahrassistenz-System: Active City Stop
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckklappe verglast
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder 4-Speichen)
- Leseleuchten im Fond
- Motor 1,5 Ltr. - 88 kW TDCi KAT
- Radstand 3062 mm
- Rußpartikelfilter
- Schaltpunktanzeige
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Staufach auf Armaturentafel
- Tagfahrlicht
- Verglasung getönt
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung
- Nebelscheinwerfer
- Batterie verstärkt
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Heckscheibe heizbar
- Seitenairbag vorn
- Gurtstraffer
- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachreling (Aluminium)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fenster elektr. betätigt, in Schiebetür links
- Fußmatten Teppich
- Getriebe 6-Gang - Typ: B6
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schiebetüren beidseitig
- Sitz-Paket 26
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)

Sonderausstattung

- 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen
- Metallic-Lackierung
- Ford SYNC 2 mit Navigation
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
- Radioempfang digital (DAB)
- Rückfahrkamera
- Frontscheibe heizbar
- Audio-Paket 9
- USB-Anschluss
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Parkpilotsystem hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























Connect
WF0UXXWPGUFT35597
2330
3200
1175
1240
PJ2

CarOnSale


CarOnSale






PASSENGER AIRBAG
ON


PASSENGER AIRBAG
ON







Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Wartung
Nachweise - Ablieferungs-
pitstop
pitstop


Ford






TIC88165
Oberbergischer Kreis
Der Landrat


28.10.2015
WEDUXXWPGUFT355667
TOURNEO CONNECT
FORD (D)
FZZ.PERS.BEF.B.8 SPL
MEHRZWECKFAHRZEUG
DIESEL
215/55 R16 97H
26.06.2015
WP67B810



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Dach (Rost)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)