CarOnSale

Volkswagen Lupo Trendline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 34*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2000	80.485km	75 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Lupo Trendline	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZ6XZ1W015359	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 80.485km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 75 PS (55 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2000	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 185g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	145 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ausstattungs-Paket: Auf + Zu
- Bremsscheiben vorn (239 mm x 18 mm)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Karosserie: 2-türig
- Lüfteranlage: Bosch
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Trommelbremse
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ausstattungs-Paket: Color
- Dachantenne
- Generator 70 A
- Kopfstützen hinten
- Mittelkonsole
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Vario-Paket Plus
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Original Fahrzeug Farbe: jazzblue perleffekt
- Antriebsart: Frontantrieb
- Blinkleuchten seitlich
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Leuchtweitenregelung
- Reifen 185/55 R14 ..H
- Servolenkung
- Trendline
- Wartung: ohne Longlife-Service
- Zentralverriegelung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar

Sonderausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Getränkehalter vorn
- Motor 1,4 Ltr. - 55 kW 16V KAT (APE)
- Batterie 60 Ah
- Heckleuchten dunkel getönt
- Getriebe Automatik - (4-Stufen)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VOLKSWAGEN AG
e1-98/14-0085
WWWZZZ6XZ1W015359








07.07.2000 0603 45103C8
01 0200
WVWZZZ6XZ1W015359 9
6X
LUPO
VOLKSWAGEN-VW
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
SCHADSTOFFARM D4
Benzin
0001 0432 1390
ZU G.BIS 1106*ZU F.1/F.2:+40 U.ZU 7.1-8.3:H.+5 B.ANH-B
ETRIEB*
2 1 55/5000 168
3525-3525 1639-1639
1460-1460 1024-1024
181 1420 1420
790 690
790 690
82 71
800 450 4
175/65R13 80S
175/65R13 80S
Blau 5
E1*98/14*0085*
K WS403926
ausgestellt am 30.09.2026


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Rost, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Nicht vorhanden)