vom 22.10.2026

Bewertungsgutachten

Kennzeichen **FIN** **WV2ZZZST1TH004459**

Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Zusammenfassung und Ergebnis

Auftrag

Besichtigung

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.- Ident-/Objektnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 128 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag

Kennzeichen
Tag der Erstzulassung
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	11 / 2028

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	VOLKSWAGEN-VW
Typ / Verkaufsbezeichnung	ST / Multivan DSG KÜ Goal
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	0603 / CVC
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WV2ZZZST1TH004459
zul. Gesamtmasse	2850 kg
Maße über alles L / B / H	4973 / 1941 / 1909 (mm)
Radstand	3124
Türen	5
Sitzplätze	7
Farbe (Hersteller)	Indium grey-metallic (R7H)
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	110 kW / 1968 cm^3
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;EB;PI/CI;M, N1, N2
Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	41.170 Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	235 / 55 R 17 103 V	Bridgestone / A005 Weather Control	A /O	6 mm
	rechts	235 / 55 R 17 103 V	Bridgestone / A005 Weather Control	A /O	6 mm
2	links	235 / 55 R 17 103 V	Bridgestone / A005 Weather Control	A /O	4 mm
	rechts	235 / 55 R 17 103 V	Bridgestone / A005 Weather Control	A /O	4 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 31.07.2029			

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seiten- und Kopfairbag für Fahrer und Beifahrer, Anti-Blockier-System, Ausweichunterstützung und Abbiegeassistent, Außenspiegelgehäuse in Schwarz hochglanz, Batterie verstärkt (68 Ah/ 380 A), Bodenbeläge: Trittverstärkter Velours-Teppichbodenbelag im Fahrgastraum, Bordwerkzeug und Tire Mobility Set, Bremsleuchte, dritte, Dekoreinlagen: Dekor-Einlagen "Dark Silver Brushed", Elektronisches Stabilisierungsprogramm ESP, Fahrwerk: 16"-Fahrwerk mit 16"-Scheibenbremsen vorn und 16"-Scheibenbremsen hinten, Fahrwerk: Federung und Dämpfung, Standard, Fenster (Glasart im Lade-/ Fahrgastraum) - Scheiben im Fond abgedunkelt, Fenster in der Schiebetür, links, Fenster in der Schiebetür, rechts, Fenster: Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschdämmend, Fensterheber elektrisch, vorn, Fußmatten: Textilfußmatten im Fahrerhaus, Garantie: 5 Jahre Werksgarantie für Deutschland, Getriebe: DSG (Doppelkupplungsgetriebe), 7-Stufen-Automatik, Handschuhfach mit Beleuchtung, Heckklappe: Heckklappe mit Zuziehhilfe, Heckklappe: Servoschließung Heckklappe, Heckscheibe mit Wisch-Wasch-Anlage, beheizbar, Instrumenteneinsatz (km/h), Intelligent Speed Assist inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer, Klimaanlage: 3-Zonen "Air Care Climatronic" mit zusätzlichem Bedienteil im Fahrgastraum, Kopfstützen (7), Kraftstoffbetriebene Zusatzheizung, LED-Hauptscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, LED-Rückleuchten, Laderaumunterteilung (Belastbarkeit 20 kg) mit Taschenhaken und Gepäcknetz, Leiste zwischen den Scheinwerfern Schwarz glänzend lackiert, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad mit Schaltwippen, Multifunktionsanzeige: Digital Cockpit Pro, Multimedia-Systeme: 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 4 USB-C-Ladebuchsen im Fahrgastraum, Nichtraucherausführung,

Notbremsassistent "Front Assist", Notrufsystem eCall, Ohne Mode 3 Ladekabel, Paket: Assistenzpaket Advanced, Paket: Lichtpaket, Paket: Parkpaket Basic, Partikelfilter: Rußpartikelfilter für Diesel, Pedalerie mit Edelstahlkappen, Proaktives Insassenschutzsystem, Radio: "Ready 2 Discover" mit 25,4 cm (10 Zoll) Touch-Farbdisplay inklusive "Streaming & Internet", Radio: App-Connect inkl. App-Connect Wireless, Radio: Digitaler Radioempfang, Radiozubehör: 8 Lautsprecher (passiv), Radiozubehör: Sprachassistent IDA und elektronische Sprachverstärkung, Räder, Reifen: Abdeckungen für Leichtmetallräder, Räder/ Reifen: 235/55 R 17 103 H xl, rollwiderstandsoptimiert, Räder/ Reifen: Leichtmetallräder "Dundrod" 6,5 J x 17, Oberfläche glanzgedreht, Räder/ Reifen: Reifenkontrollanzeige, Räder/ Reifenzubehör: Radschrauben, abschließbar, Räder: Ohne Reserverad, Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Regensensor für die Frontscheibenwischer, Schiebetür, links im Fahrgast-/Laderaum mit Zuziehhilfe, Schiebetür, rechts im Fahrgast-/Laderaum mit Zuziehhilfe, Schlossträgerabdeckung aus Kunststoff, Schlüssel für Schliessystem: 2 Fahrzeugschlüssel, Schubladen unter den äußeren Sitzen im Fahrgastraum und 2 Abfallbehälter, Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic), Sicherheitsgurt-Kontrolle, Sicherheitsinnenspiegel, automatisch abblendend, Sitzbezüge: Bi-Color Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Ribella", Sitze im Fahrgastraum: 2 Einzelsitze in Fahrtrichtung in der 2. Sitzreihe, Sitze im Fahrgastraum: 3 Einzelsitze in der 3. Sitzreihe, Sitze: Armlehne(n) innenseitig der Sitze (abnehm- und umsteckbar), Sitze: Armlehnen für Fahrer- und Beifahrersitz, beidseitig, Sitze: Sitz links und rechts, in der 1. Sitzreihe, Sitzheizung für Sitze im Fahrerhaus, links und rechts, getrennt regelbar, Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, Tickethalter auf der Fahrerseite, Tagfahrlichtschaltung mit Assistenzfahrlicht, Telefon: Mobiltelefon-Schnittstelle, Traktionskontrolle, Umfeldbeleuchtung Heckklappe, Umfeldbeleuchtung an der Heckklappe und Ambientebeleuchtung 30-farbig, Umfeldbeleuchtung im Türbereich mit Logoprojektion der Modell Silhouette, Verbandmaterial, Warndreieck und Warnweste, Verkehrszeichenerkennung, Vorbereitet für Online Dienste, Vorbereitet für VW Connect und VW Connect Plus, Vorbereitung Alcohol Interlock, Wegfahrsperre, elektronisch, Zentralverriegelung mit schlüssellosem Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung, Zulassung mit bis zu 7 Sitzplätze

Sonderausstattung

Diebstahl-Alarmanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz, Lackierung: Metallic, Licht und Sicht: IQ.Light - LED-Matrix-Schweinwerfer, Räder/ Reifen: 4 Ganzjahresreifen 235/55 R 17 103 H XL, Sitzkonfiguration - 1. Sitzpakete: 7-Sitzer-Paket = 2-2-3, Tisch: Multifunktionstisch/Mittelkonsole mit 3 Becherhaltern, Trennwände: Netztrennwand

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 18.000 km.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Motorhaube, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 7, 8); Lackvorbereitung.

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur; Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur; Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
György Tecsy

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

vom 22.10.2026

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen

FIN **WV2ZZZST1TH004459**

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Bewertet auf

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 128 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	06.11.2025	Letzte Zulassung	06.11.2025
Fahrzeugart	Transporter	Hersteller	VW
Typ / Verkaufsbez.	Multivan DSG KÜ Goal	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	7
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WV2ZZZST1TH004459	Maße Länge/Breite/Höhe	4973 / 1941 / 1909 (mm)
Achsen / angetr. Achsen	2 / 1	Radstand (mm)	3124
zul. Gesamtmasse	2850 kg	HSN / TSN	0603 / CVC
Schlüssel-Nr.	20528621	Km-Stand abgelesen	41170
Nächste HU §29 StVZO	11 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	110
Hubraum (ccm)	1968	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EB;PI/CI;M, N1, N2
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall

Farbe (Hersteller)	Indium grey-metallic (R7H)	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	235 / 55 R 17 103 V	Bridgestone / A005 Weather Control	A /O	6 mm
	rechts	235 / 55 R 17 103 V	Bridgestone / A005 Weather Control	A /O	6 mm
2	links	235 / 55 R 17 103 V	Bridgestone / A005 Weather Control	A /O	4 mm
	rechts	235 / 55 R 17 103 V	Bridgestone / A005 Weather Control	A /O	4 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 31.07.2029			

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seiten- und Kopfairbag für Fahrer und Beifahrer, Anti-Blockier-System, Ausweichunterstützung und Abbiegeassistent, Außenspiegelgehäuse in Schwarz hochglanz, Batterie verstärkt (68 Ah/ 380 A), Bodenbeläge: Trittverstärkter Velours-Teppichbodenbelag im Fahrgastraum, Bordwerkzeug und Tire Mobility Set, Bremsleuchte, dritte, Dekoreinlagen: Dekor-Einlagen "Dark Silver Brushed", Elektronisches Stabilisierungsprogramm ESP, Fahrwerk: 16"-Fahrwerk mit 16"-Scheibenbremsen vorn und 16"-Scheibenbremsen hinten, Fahrwerk: Federung und Dämpfung, Standard, Fenster (Glasart im Lade-/ Fahrgastraum) - Scheiben im Fond abgedunkelt, Fenster in der Schiebetür, links, Fenster in der Schiebetür, rechts, Fenster: Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschdämmend, Fensterheber elektrisch, vorn, Fußmatten: Textilfußmatten im Fahrerhaus, Garantie: 5 Jahre Werksgarantie für Deutschland, Getriebe: DSG (Doppelkupplungsgetriebe), 7-Stufen-Automatik, Handschuhfach mit Beleuchtung, Heckklappe: Heckklappe mit Zuziehhilfe, Heckklappe: Servoschließung Heckklappe, Heckscheibe mit Wisch-Wasch-Anlage, beheizbar, Instrumenteneinsatz (km/h), Intelligent Speed Assist inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer, Klimaanlage: 3-Zonen "Air Care Climatronic" mit zusätzlichem Bedienteil im Fahrgastraum, Kopfstützen (7), Kraftstoffbetriebene Zusatzheizung, LED-Hauptscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, LED-Rückleuchten, Laderaumunterteilung (Belastbarkeit 20 kg) mit Taschenhaken und Gepäcknetz, Leiste zwischen den Scheinwerfern Schwarz glänzend lackiert, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad mit Schaltwippen, Multifunktionsanzeige: Digital Cockpit Pro, Multimedia-Systeme: 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 4 USB-C-Ladebuchsen im Fahrgastraum, Nichtraucherausführung, Notbremsassistent "Front Assist", Notrufsystem eCall, Ohne Mode 3 Ladekabel, Paket: Assistenzpaket Advanced, Paket: Lichtpaket, Paket: Parkpaket Basic, Partikelfilter: Rußpartikelfilter für Diesel, Pedalerie mit Edelstahlkappen, Proaktives Insassenschutzsystem, Radio: "Ready 2 Discover" mit 25,4 cm (10 Zoll) Touch-Farbdisplay inklusive "Streaming & Internet", Radio: App-Connect inkl. App-Connect Wireless, Radio: Digitaler Radioempfang, Radiozubehör: 8 Lautsprecher (passiv), Radiozubehör: Sprachassistent IDA und elektronische Sprachverstärkung, Räder, Reifen: Abdeckungen für Leichtmetallräder, Räder/ Reifen: 235/55 R 17 103 H xl, rollwiderstandsoptimiert, Räder/ Reifen: Leichtmetallräder "Dundrod" 6,5 J x 17, Oberfläche glanzgedreht, Räder/ Reifen: Reifenkontrollanzeige, Räder/ Reifenzubehör: Radschrauben, abschließbar, Räder: Ohne Reserverad, Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Regensensor für die Frontscheibenwischer, Schiebetür, links im Fahrgast-/Laderaum mit Zuziehhilfe, Schiebetür, rechts im Fahrgast-/Laderaum mit Zuziehhilfe, Schlossträgerabdeckung aus Kunststoff, Schlüssel für Schliessystem: 2 Fahrzeugschlüssel, Schubladen unter den äußeren Sitzen im Fahrgastraum und 2 Abfallbehälter, Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic), Sicherheitsgurt-Kontrolle, Sicherheitsinnenspiegel, automatisch abblendend, Sitzbezüge: Bi-Color Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Ribella", Sitze im Fahrgastraum: 2 Einzelsitze in Fahrtrichtung in der 2. Sitzreihe, Sitze im Fahrgastraum: 3 Einzelsitze in der 3. Sitzreihe, Sitze: Armlehne(n) innenseitig der Sitze (abnehm- und umsteckbar), Sitze: Armlehnen für Fahrer- und Beifahrersitz, beidseitig, Sitze: Sitz links und rechts, in der 1. Sitzreihe, Sitzheizung für Sitze im Fahrerhaus, links und rechts, getrennt regelbar, Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, Tickethalter auf der Fahrerseite, Tagfahrlichtschaltung mit Assistenzfahrlicht, Telefon: Mobiltelefon-Schnittstelle, Traktionskontrolle, Umfeldbeleuchtung Heckklappe, Umfeldbeleuchtung an der Heckklappe und Ambientebeleuchtung 30-farbig, Umfeldbeleuchtung im Türbereich

mit Logoprojektion der Modell Silhouette, Verbandmaterial, Warndreieck und Warnweste, Verkehrszeichenerkennung, Vorbereitet für Online Dienste, Vorbereitet für VW Connect und VW Connect Plus, Vorbereitung Alcohol Interlock, Wegfahrsperre, elektronisch, Zentralverriegelung mit schlüssellosem Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung, Zulassung mit bis zu 7 Sitzplätze

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	MG	NP	Datum
7AL	Diebstahl-Alarmanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz	7	399*	
	Lackierung: Metallic	6	1119*	
Z4C	Licht und Sicht: IQ.Light - LED-Matrix-Schweinwerfer	4	1196*	
H3G	Räder/ Reifen: 4 Ganzjahresreifen 235/55 R 17 103 H XL	4	298*	
ZBN	Sitzkonfiguration - 1. Sitzpakete: 7-Sitzer-Paket = 2-2-3	5	202*	
1U3	Tisch: Multifunktionstisch/Mittelkonsole mit 3 Becherhaltern	5	762*	
3CX	Trennwände: Netztrennwand	5	238*	

* = Hersteller-Neupreis () = Tabellenwert; VK

Zwischenwert 1

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 18.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Km-Korrektur

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto
1. Motorhaube, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 7, 8)	881	anteilig	-664
2. Lackvorbereitung	200	voll	-200
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	**1.081**		

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur
Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur

Zwischenwert 2 49.500 EUR

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)

Abzug für Reifenzustand	vorne links	6 mm	AO
	vorne rechts	6 mm	AO
	hinten links	4 mm	AO
	hinten rechts	4 mm	AO

Legende A/ Ganzjahres /O Original

Zwischenwert 3

Zwischenwert 4

Zusammenfassung und Ergebnis

Der Sachverständige
György Tecsy

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten




Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument




Bild 5 : Laufleistung



Bild 6 : Wartungsnachweis



Bild 7 : Motorhaube, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 8 : Motorhaube, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau