CarOnSale

Mazda CX-5

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 30*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2019	107.575km	184 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mazda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CX-5	KATEGORIE Geländewagen
FIN JMZKFGW2A00879757	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 107.575km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 2.191 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 100.978km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2019	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 145g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	90 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	80 µm
Türe hinten links	85 µm	Türe hinten rechts	80 µm
Seitenteil hinten links	70 µm	Seitenteil hinten rechts	85 µm
Motorhaube	85 µm	Heckklappe	85 µm
Dach	55 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 10 Lautsprecher
- 3. Bremsleuchte
- Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbagsystem Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Ausstattungs-Paket: I-Activesense
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsenergierückgewinnung i-ELOOP
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Erweiterte Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)
- Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fahrassistenz-System: Fahrdynamikregelung G-Vectoring Control
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent Plus (BSM)
- Fahrmodusschalter (Mi-Drive)
- Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung
- Fernentriegelung Heckklappe
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Gurtstraffer hinten außen
- Gurtstraffer vorn
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Internetbasierende Dienste
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klimaautomatik
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchte vorn
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Log-in-System
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Matrix-LED-Scheinwerfer inkl. Fernlichtassistent mit adaptiver Lichtverteilung (ALH)
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,2 Ltr. - 135 kW Turbodiesel KAT
- Multi-Commander
- Multi-Info-Display (Farbe)
- Navigationssystem: SD-Karten-Navigation
- Nebelscheinwerfer LED
- Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2700 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheibenwischerenteiser vorn
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Social Media Integration (Onlinedienste / Apps)
- Sound-System BOSE
- Sprachsteuerung, erweiterter Umfang
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (i-Stop)
- Tagfahrlicht LED
- Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss hinten
- USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR)
- Head-up-Display

- Kamerasystem 360°
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion Plus, rückwärts (SCBS R)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAA)
- Original Fahrzeug Farbe: Deep Crystal Blue

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Pre-Crash-System
- Technik-Paket
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Head-up-Display Advanced

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























PAINT 42M
MAZDA MOTOR CORPORATION
e13*2007/46*1803
JMZKFG*2A00879757
2235 Kg
4335 Kg
1- 1190 Kg
2- 1145 Kg

CarOnSale




Bitte Umgebung auf Sicherheit prüfen


Navigation
15:37




TCS OFF
OFF
i-stop OFF
VIEW



















(5) Fz-Art	:	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Kombilimousine	M1 AC
(7) Ergebnis	:	**Ohne erkennbare Mängel**	
(8) Nächste HU	:	**April 2027**	
HU-Plakette	:	**ja**	
Fz-Hersteller	:	MAZDA (J)	7118
Fz-Typ	:	KF	AHR00007
Erstzulassung	:	18.11.2019	
zGM / zAL [kg]	:	2235	
Letzte HU	:	03.2023	
Auftrags-Nr./Intern	:		
Ende der HU	:	21.05.2025, 12:50 Uhr	
Vorbericht	:	10591391709001	
vom	:	29.04.2025	

ersuchung gemäß § 29 StVZO
i/EU - Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

nde,
itpunkt keine Mängel festgestellt.

Iannick Vogt

TÜVNORD
Nächste HU:
APR. 2027
TÜV NORD Mobilität
(Unterschrift)

18.11.2019		7118	AHR00007X	2	2	135/4000	208
M1		AC		4550-4550		1840-1840	
JMZKFGW2A00879757		X		1680-1680		1759-1759	
Mazda				-	84	-	
KF				186	2235	2235	
GW2				1190	1145	-	
AEW0				1190	1145	-	
-				69	3000	67	
Mazda CX-5				2100	750	5	-
MAZDA (J)				225/55 R19 99V			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.				225/55 R19 99V			
Kombilimousine				-			
715/2007*2018/1832DG				Blau		5	
EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I				e13*2007/46*1803*06			
Diesel				15.03.2019		FP280853	
0002		36DG	2191	-			
Datum zur Emissionsklasse: 18.11.2019*							



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)