CarOnSale

Volkswagen Golf Plus Comfortline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 12*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2010	58.687km	80 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Plus Comfortline [DE - LimS5 1.4 EU5, Comfortline, 2009 - 2014]	KATEGORIE Van
FIN WVWZZZ1KZAW609460	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 58.687km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 80 PS (59 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 58.226km	LETZTER SERVICE AM 10/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2010	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 154g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach mit Klappe am Dachhimmel
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Dachreling
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Getriebe 5-Gang
- Handbremshebelgriff Leder
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel abblendbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenkrad (Leder) mit Dekoreinlagen Aluminium
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn
- Mittelarmlehne
- Motor 1,4 Ltr. - 59 kW 16V
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Verglasung grün getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Lautsprecher (4)
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: UNITED GREY


Sonderausstattung

- Feuerlöscher
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Metallic-Lackierung
- Raucher-Paket
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Winter-Paket
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Anzeige für Waschwasserstand
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















VOLKSWAGEN AG
e1*2001/116-0304
WVWZZZ1KZAW609460
1890 kg
2710 kg
0980 kg
0980 kg
Typ 1KP




CarOnSale














11.05.2010 0603 APH000132
M1 AC
WVWZZZ1KZAW609460 7
VOLKSWAGEN, VW
1KP
ACCGAX0
FM5FM5AF015N7MGN1
GOLF PLUS
VOLKSWAGEN-VW
Pz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*692/2009A
EURO5;A;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 35A0 1390
F.1/F.2:+20 u. 7.2/8.2:+30 b.Anhängebetrieb*Q.1:1200 b
is 84 Steig.*Fahrzeug ist mit Anh.kuppl. werkszeitig v
erbaut und M.spez.Fahrdyn.Stabil.Syst.f.Anh.Betr.f.Temp
. 100 km/h gem.3.Aend.VO.z.9.Ausn.Vo.z.STVO*ww.AHK lt.
BGTG*


DEKRA
nächste HU
DEKRA
nächste HU
DEKRA
nächste HU
DEKRA
nächste HU



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)