CarOnSale

Opel Astra Elegance

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



11/2023	36.999km	LEISTUNG 131 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Astra Elegance [DE - Kb5 1.5 D EU6e, Elegance, 2022 - 2023]	KATEGORIE Kombi
FIN VXKFCYHZTP1078347	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 36.999km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 9.266km	LETZTER SERVICE AM 12/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 135g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 7 mm	⚠ 7 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	90 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	70 µm	Heckklappe	-
Dach	160 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Radstand 2730 mm
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Seitenairbag vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sitzverstellung vorn links (8-fach)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Keyless Start
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Dach Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Motor 1,5 Ltr. - 96 kW CDTI DPF
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Scheinwerfer LED Eco
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht LED
- Bremsassistent
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Original Fahrzeug Farbe: WHITE JADE
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Dachreling silber
- Ergonomiesitz vorn links
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Feststellbremse elektrisch
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelscheinwerfer LED
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt (40:20:40)
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Start/Stop-Anlage
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Sitzverstellung vorn rechts (6-fach)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Scheibenwischer mit Regensensor

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) ohne Werkzeug
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro (10" Display)
- Opel Connect
- Frontscheibe heizbar (ThermaTec)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VXKFCYHZTP1078347















Servicebestätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
Hinweis
OPEL
Autohaus Siebrecht GmbH
Wasserstraße 15


OPEL ASTRA


16.11.2023
AEY00088 4
VXKFCYHZTP1078347
OPEL
YHZT-G21500
ASTRA SPORTS TOURER
PSA AUTOMOBILES (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sol.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6:WLTP:AP:P/CI:M.N1.I
Diesel
0002
35AP
1499
Datum zur Emissionsklasse: 16.11.2023*
weiß
Selbstfahrermietfahrzeug


TÜVNORD
DEZ. 2025
TÜV NORD Mobilität
04.06.2026
Landkreis Northeim
Die Landrätin
im Auftrag

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Verformung, Kratzer)



- Türe hinten links (Verformung, Kratzer)



- Dach (Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)