CarOnSale

Subaru Forester Exclusive

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 91*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2017	97.689km	147 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Subaru	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Forester Exclusive [DE - SUV5 2.0 D EU6, Exclusive, (Facelift 2) 2016 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN JF1SJDLY5GG304140	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 97.689km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 147 PS (108 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 33.968km	LETZTER SERVICE AM 10/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2017	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 158g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Gang hakt;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Laut Einlieferer Fahrzeug mit Vorschaden

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Aufprallschutz rundum
- Auspuffblende verchromt
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- AUX-IN-Anschluss
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachantenne
- Dachreling silber
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrdynamikregelung (VDC)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik stufenlos - Lineartronic CVT
- Getränkehalter
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- Heckspoiler
- Innenausstattung: Interieurleisten Silber / Schwarz
- Isofix-Kindersitz-System
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopfstützen verstellbar
- Kühlergrill Silberfarben
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchte
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole
- Modellpflege (2)
- Motor 2,0 Ltr. - 108 kW Diesel KAT
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Niveauregulierung
- Radstand 2640 mm
- Regensensor
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Rücksitzlehne mit Fernentriegelung umklappbar
- Rücksitzlehnen neigungsverstellbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schaltfunktion (Schaltwippen/-tasten) am Lenkrad
- Scheibenwaschanlage hinten
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Scheinwerfer LED mit dynamischem Kurvenlicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sprachbediensystem Spracherkennung
- Stabilitäts-Programm X-Mode
- Steckdose (12V-Anschluß) in der Mittelkonsole
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe innen verchromt
- USB-Anschluss
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Winter-Paket
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- 6 Lautsprecher
- Farbdisplay (7,0 Zoll)
- Dachreling
- Tagfahrlicht
- Scheibenwischerenteiser vorn
- Sitzheizung vorn
- Original Fahrzeug Farbe: DARK GREY

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD.
JF1SJDLY5GG304140

CarOnSale






HOME
PHONE
APPS
INFO
Umgebung vor dem Rückwärtsfahren prüfen.
MODE
DUAL
AUTO
A/C
OFF









Arbeiten
Km-Stand
Datum
Vertragspartner
I060
33968
22.10.2021
Autohaus Seitz Inh. Peter Seitz
Buttenheimer Straße 23
91330 Eggolsheim-Unterstürmig
Wartung bei 60.000 km / 4 Jahre
LK04
33968
22.10.2021
Lack- und Korrosionskontrolle 4. Jahr
Fahrzeug-Lack wies keine Beschädigung/Korrosionen auf.
I045
21117
21.09.2020
Wartung bei 45.000 km / 3 Jahre
LK03
21117
21.09.2020
Lack- und Korrosionskontrolle 3. Jahr
Fahrzeug-Lack wies keine Beschädigung/Korrosionen auf.
I030
12039
11.11.2019
Wartung bei 30.000 km / 2 Jahre
LK02
12039
11.11.2019
Lack- und Korrosionskontrolle 2. Jahr
Fahrzeug-Lack wies keine Beschädigung/Korrosionen auf.
I015
6825
15.10.2018
Wartung bei 15.000 km / 1 Jahr


FORESTER


20.09.2017
7106
ADF00031 9
02
02
0108/03600
188
M1
AC
04610 -
1795 -
JF1SJDLY5GG304140
7
1685 - 1735
001709 -
SUBARU
00080
SJ
0150
002080
002080
SJD
01120
01095
5G0
01120
01095
073
02700
071
FORESTER
02000
0750
005
FUJI HEAVY IND.(J)
225/60R17 99V
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
225/60R17 99V
KOMBILIMOUSINE
715/2007*2015/45W
7
EURO6rW:PI/CI; M, N1 I
e13*2007/46*1305*06
DIESEL
12.10.2015
K
ER935791
0002
36W0
0199H
STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE:
20.09.2017***


Sept 22
Okt 24
Okt 26
Landratsamt
Eckert

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden, Delle)



- Motorhaube (Lackschaden, Delle)



- Heckklappe (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)

CarOnSale +49 30 311 96 400 info@caronsale.de www.caronsale.com