CarOnSale

Jeep Compass Limited 4x4

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 66*** · Fahrzeug aufgenommen am 21.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2015	146.810km	170 PS	Benzin	Automatikgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Jeep	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Compass Limited 4x4 [DE - SUV5 2.4 EU6, Limited, 2013 - 2015]	KATEGORIE Geländewagen
FIN 1C4NJDCB2GD518332	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 146.810km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 2.359 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2015	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Unbekannt	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 209g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 7 mm Rost	⚠ 7 mm Rost

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kerben, Rost	⚠ 6 mm Rost, Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	200 µm ⚠	Beifahrertür	190 µm ⚠
Kotflügel vorne links	190 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	205 µm ⚠
Türe hinten links	200 µm ⚠	Türe hinten rechts	200 µm ⚠
Seitenteil hinten links	655 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	210 µm ⚠
Motorhaube	205 µm ⚠	Heckklappe	235 µm ⚠
Dach	235 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Reifendruck im Display
- Audiosystem: UConnect Media 431
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Motor 2,4 Ltr. - 125 kW KAT
- Reserverad als Notrad
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Türgriff außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Aktive Kopfstützen
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Armlehne vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Freisprechanlage UConnect (mit Bluetooth-Schnittstelle)
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kompass
- Lenkrad (Leder)
- Nebelscheinwerfer
- Rückfahrkamera
- Seitenairbag
- Sitzheizung vorn
- USB-Anschluss
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Alarmanlage
- Antriebsart: Freedom-Drive (Allrad)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außentemperaturanzeige
- Dachreling verchromt
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Radstand 2635 mm
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Servolenkung
- Tagfahrlicht
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























FCA US LLC
e11*2001/116*0142
1C4NJDCB2GD518332
02010 KG
03510 KG
1-01080 KG
2-01043 KG

CarOnSale

CarOnSale

OPEN CLOSE
SEEK
SEEK
RADIO MEDIA
VOLUME



Jeep



BRINK





28.12.2015	1726	ABE000018	2	2	125/6000	187
M1G	AF		4465-4465		1812-1812
1C4NJDCB2GD518332	5		1663-1718		1586-1651
JEEP			-	75	-
PK			209	2010	2010
JA2F3			1080	1043	-
G5LN1A			1080	1043	-
-			80	4000	73
COMPASS			1500	450	5 -
FCA (USA)			215/55R18 95H		
Geländefz.Pers.bef.			215/55R18 95H		
Mehrzweckfahrzeug			-		
715/2007*195/2013W			Schwarz	9	
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I			e11*2001/116*0142*23		
Benzin			29.06.2015	N	GZ140322
0001	36W0	2359	-		
WW.AHK LT.EGTG*					



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Rad (Kerben, Rost)



- Rad (Rost, Kerben)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller links (Lackschaden)



- Schweller links (Lackschaden)



- Schweller links (Lackschaden)



- Schweller rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)