CarOnSale

Fiat 500 Lounge

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



03/2014	121.667km	LEISTUNG 69 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Fiat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 500 Lounge [DE - Ca2 1.2 8V EU6, Lounge, 2013 - 2015]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN ZFA3120000J152886	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 121.667km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 69 PS (51 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.242 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 108.560km	LETZTER SERVICE AM 02/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2014	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 121g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	225 µm ⚠	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	235 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	420 µm ⚠	Heckklappe	115 µm
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Blue & Me (Bluetooth mit Sprachsteuerung, USB-Schnittstelle, MP3)
- Bordcomputer
- Chrom-Paket
- Einparkhilfe elektronisch
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektrische Servolenkung Dual-Drive
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung und Verdeck
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer vorn
- Heckscheibe heizbar
- Heckspoiler
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 2-türig
- Klimaanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion für Audio
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 51 kW KAT
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sound-System Interscope
- Steckdose (12V-Anschluß) im Armaturenbrett
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Tankdeckel abschließbar
- Tasche an Sitz vorn rechts
- Türgriffe außen verchromt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung
- USB-Schnittstelle
- Fensterzierleisten verchromt
- Auspuffblende verchromt
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Lenkrad mit Multifunktion für Audiobedienung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiobedienung am Lenkrad
- Original Fahrzeug Farbe: BIANCO BIANCO/ BOSSA NOVA/CALCO/IDEALIST

Sonderausstattung

- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Raucher-Paket
- Reserverad als Notrad
- Reserverad vollwertig
- Uni-Lackierung (Sonderfarbe)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























RADIO912 91.20 MHz

FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A.
1320 kg
2120 kg
1 - 770 kg
2 - 640 kg
MOTORE-ENGINE 199A4000
VERSION 312AXA1A 001
N° PER RICAMBI
N° FOR SPARES 7573605


CarOnSale



elat
16.04.25
112500
122500
5W40



RADIO912 91.20 MHz


WARTUNGSNACHWEISE
Bitte überprüfen Sie in Ihrer Betriebsanleitung welche Wartungsintervalle für Ihr Fahrzeug vorgesehen sind. Ihr Servicepartner bestätigt jede durchgeführte Wartung jeweils in einem der folgenden Felder.
GARANTIE
MOBILITÄT
SERVICE
23


BOSCH
Service
Hans-W. Schröder OHG
Der Spezialist für alle Dieselsysteme
G.T.Car - Service
KFZ.-Meisterbetrieb
EXAKT


FIAT
FIAT




31.03.2014
4136
AJB00079 1
M1
A8
ZFA3120000J152886
4
FIAT
312
AXA1A
00Y
FIAT 500
FIAT (I)
F2,2 PERS.SEF.B. 4 SPL.
SCHRÄGHECKLIMOUSINE
715/2007*630/2012W
EURO5W;PVDI; M; N1 I
BENZIN
0001
36W0
1242
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 31.03.2014*
2
1
51/5500
160
3546
1627
1488
960 - -
80
119
1320
1320
770
640
770
640
82
4125
74
500
400
185/55 R15 82T
185/55 R15 82T
WEI87
07
e3*2007/46*0064*11
16.04.2013
HF278137


Stadt Dortmund
Bürgeramt
KFZ-Zulassungsbehörde
Schnitger

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Verformung, Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)