CarOnSale

VOLKSWAGEN, VW GOLF

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 38*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2007	63.248km	102 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER VOLKSWAGEN, VW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GOLF	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZ1KZ8W186644	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 63.248km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 102 PS (75 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.595 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 56.485km	LETZTER SERVICE AM 04/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2007	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 176g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
3 mm	3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
3 mm	3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	200 µm ⚠	Beifahrertür	210 µm ⚠
Kotflügel vorne links	200 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	190 µm ⚠
Türe hinten links	180 µm ⚠	Türe hinten rechts	200 µm ⚠
Seitenteil hinten links	240 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	250 µm ⚠
Motorhaube	200 µm ⚠	Heckklappe	210 µm ⚠
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn
- Mittelarmlehne
- Motor 1,6 Ltr. - 75 kW
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelscheinwerfer integriert
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitzlehne geteilt
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzheizung vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türlautsprecher vorn
- Verglasung grün / hinten schwarz getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Coming-Home-Paket
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER

Sonderausstattung

- Audiosystem RCD 300 MP3 (Radio / CD-Player / 8 Lautsprecher)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Klimaautomatik
- Metallic-Lackierung
- Raucher-Paket
- Spiegel-Paket
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Coming-Home-Paket
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















WVWZZZ1KZ8W186644

CarOnSale





190
190
ANTENNE












VOLKSWAGEN
EWG - Übereinstimmungsbescheinigung




12.12.07 0603 AMB000156 2 01 75 /5600 184
M1 JAC 4204-4304 1759
WVWZZZ1KZ8W185644 1464-1499 1248
VOLKSWAGEN, VW 176 1800 1800
ACBSEXO 970 880
FM5FM5AFO06NOGGN1 970 880
B1 4200 72
GOLF 1200 620 5
VOLKSWAGEN-VW 195/65 R15 91T
Benzin 28.09.07 DL804599
0001 0462 1595
Kombilimousine
70/220/EWG*2006/96B/EG GRAU
EURO 4 e1*2001/116*0242*22
Fz.z.l.ers.bef.b. 8 Spl. 195/65 R15 91T
f.V/F.z.:+35 u. 7.2/8.2:+50 b.Anhängebetrieb*0.1:1500 b
is 8% Steig.*zul.Ges-Gew.d.Zuges max.3000kg*Fahrzeug.i.
st mit Anh.kuppl. werksseitig verbaut und M.spez.Fahrd
yn.StabI.Syst.f.Anh.Betr.f.Temp. 100 km/h gem.3.Aend.V
O.z.9.Ausn.Vo.z.STVO*ww.AHK lt.EGTG*


DL804599
VOLKSWAGEN AG

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)