CarOnSale

Mercedes-Benz CLA 250

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 73*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2017	97.330km	211 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CLA 250 [DE - Kb5 CLA 250 EU6, Urban, (Facelift) 2016 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN WDD1179441N480923	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 97.330km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2026 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 211 PS (155 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.991 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 83.438km	LETZTER SERVICE AM 04/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 156g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kerben, Kratzer	⚠ 3 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm Kerben, Kratzer	⚠ 3 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Armauflage vorn mit Fach
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket
- Design- und Ausstattungslinie Urban
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Feststellbremse elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenausstattung: Matrix-Optik
- Innenhimmel Stoff
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Modellpflege mit Code
- Motor 2,0 Ltr. - 155 kW CGI KAT
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reiserechner
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Start/Stop-Anlage
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss / AUX-IN-Anschluss
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sitz-Komfort-Paket
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Sportsitze vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Lenkrad (Leder)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Tempomat
- Original Fahrzeug Farbe: KOSMOSSCHWARZ

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Ausstattungs-Paket: Business
- Fahrassistenz-Paket: Spur
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Feuerlöscher
- Fußmatten Velours
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Laderaum-Paket
- Licht- und Sicht-Paket
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Rückfahrkamera
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Scheinwerfer LED High Performance
- Seitenairbag (Sidebag) hinten
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Smartphone integriert
- Sound-System Harman-Kardon mit Logic7-Surround-System
- Spiegel-Paket
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus mit Stop&Go-Funktion
- Infotainment-System: Remote Online
- TFT-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Audiosystem Audio 20 mit Vorbereitung Garmin MAP Pilot
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Sitzheizung vorn
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























DAIMLER AG
WDD1179441N480923
1995 kg
3535 kg
1035 kg
960 kg
Made in Hungary

CarOnSale








9:17 am
Amsterdam
Berlin
London
Brussel/Bruxelles
Praha
Luxembourg
Paris
München
Wien
Bern
Milano


Gesamtes Umfeld beachten!


LIM


AUTO







CLA








16.01.2017
1313
ELK000585
WDD1179441N480923
MERCEDES-BENZ
CLA 250
DAIMLER (D)
KOMBILIMOUSINE
715/2007*136/2014W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 1
BENZIN
0001
36W0
01991
SCHWARZ
9
ES797026
BEI WERKSSEITIG MONTIERT.AHK U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STA
16.01.2017*


DEKRA
nächste HU
2021



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)




- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)