CarOnSale

Ford Tourneo Courier

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 92*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2019	30.651km	101 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Tourneo Courier	KATEGORIE Van
FIN WF0LXXTACLKU84726	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 30.651km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 25.186km	LETZTER SERVICE AM 12/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2019	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 147g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	90 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe mit Sitzbank
- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Audio-Paket 16
- Ausstellfenster Schiebetür links
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Batterie 60 Ah
- Batterie verstärkt
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Heckklappe verglast
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Kopfstütze hinten mitte
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Modellpflege
- Motor 1,0 Ltr. - 74 kW EcoBoost KAT
- Radstand 2489 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schiebetür links
- Schiebetür rechts
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Starter-Paket
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Teppichboden in Fahrgast-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn
- Verglasung getönt
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiobedienung am Lenkrad
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Audiosystem MyConnection (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Bordcomputer
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kopf-Schulter-Airbag vorn
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zusatzheizung
- Nebelscheinwerfer
- Tagfahrlicht
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 6-Gang - Typ: 6MX65
- Servolenkung elektrisch

Sonderausstattung

- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz-Paket 4 / 17 / 38 / 46
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Fensterheber elektr. vorn mit Komfortschaltung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe heizbar
- Metallic-Lackierung
- Armlehne für Fahrersitz
- Sitzheizung vorn
- Kopf-Schulter-Airbag vorn
- Seitenairbag vorn
- Winter-Paket 2

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























COURIER
TREND
1.0 EcoBoost
100PS STG 6.2
SFCE
3EC B
JB L
EN H
BS
FORD
WF0LXXTACLKU84726
1785
2685
915
980
W(mm)
L(mm)
A
2489
JU2

CarOnSale





CarOnSale




Ford
AIRBAG

Datum
11/25
Km:
55000
Viskosität:
5W20





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)