CarOnSale

Peugeot 308 Allure Pack

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



01/2024	72.445km	LEISTUNG 131 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 308 Allure Pack [DE - Kb5 1.5 BlueHDi 130 EU6d, Allure Pack, 2021 - 2023]	KATEGORIE Kombi
FIN VR3FCYHZTPY643894	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 72.445km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 53.209km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2024	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 158g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**100 µm**	Beifahrertür	**90 µm**
Kotflügel vorne links	**100 µm**	Kotflügel vorne rechts	**90 µm**
Türe hinten links	**100 µm**	Türe hinten rechts	**85 µm**
Seitenteil hinten links	**100 µm**	Seitenteil hinten rechts	**90 µm**
Motorhaube	**65 µm**	Heckklappe	-
Dach	**80 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Kotflügel links, Kratzer, auslegen / polieren, Tür vorn links, Türkante, Kratzer, auslegen / polieren, Seitenwand links, Einstieg, Delle / Lackschaden, Smart Repair, Rad/Reifen, Leichtmetallfelge vorn links, Kratzer, erneuern, Rad/Reifen, Leichtmetallfelge hinten rechts, Kratzer, erneuern, Sonstiges, Inspektion/Wartung, fällig, durchführen, Sonstiges, Inspektion/Wartung, unvollständig, Wertminderung, Tür hinten rechts, Tür, Delle / Lackschaden, instandsetzen und lackieren, Tür vorn rechts, Tür, Delle / Lackschaden, instandsetzen und lackieren, Stossfänger hinten, Kratzer, lackieren, Seitenwand rechts, Seitenwand, Delle / Lackschaden, instandsetzen und lackieren, Ausrüstung,

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

	Fahrzeugschlüssel m. Fernb., fehlt, erneuern

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel und Spiegelfuss in Perla-Nera-Schwarz
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Drive-Assist-Paket Plus
- Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (Lenkunterstützung)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen aus Stoff
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kartentasche an Vordersitze
- Kindersicherung elektrisch
- Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Mobile Online Dienste Mirror Screen
- Motor 1,5 Ltr. - 96 kW Blue-HDI FAP
- Multifunktionsanzeige mit Farbdisplay (DGT10CHD)
- Navigationssystem i-Connect Advanced
- Parkbremse elektrisch
- Pyrotechnischer Gurtstraffer
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer Eco-LED
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Super-Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht LED
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System
- Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC)
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake Plus)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rear Cross Traffic Alert, RCTA)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (SAM)
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn
- Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug) Version 3R
- Komfortsitz vorn links
- Original Fahrzeug Farbe: NOIR PERLA NERA

Sonderausstattung

- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Sonderlackierung Perla-Nera-Schwarz Metallic
- Komfortsitz vorn links
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Komfort-Paket
- Sitzheizung vorn
- Innenausstattung: Ziernähte farbig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























CarOnSale








WARTUNGSNACHWEIS
Stellantis &You Deutschland GmbH
Stellantis &You Deutschland GmbH



Datum zur Emissionsklasse: 19.01.2024*


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Lackschaden, Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)