CarOnSale

# Volkswagen Golf Rabitt BMT/Start-Stop

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 61*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026




| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/2017 | 203.389km | 116 PS | Diesel | Schaltgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Volkswagen | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Golf Rabitt BMT/Start-Stop [AT - LimS5 1.6 TDI BMT/Start-Stopp EU6, Rabbit, (Facelift) 2016 - 2017] | KATEGORIE<br>Limousine |
| FIN<br>WVWZZZAUZHP320785 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>203.389km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>- / Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>116 PS (85 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Scheckheft lückenhaft | HUBRAUM<br>1.598 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>192.887km | LETZTER SERVICE AM<br>04/2026 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6 |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 05/2017 | FARBE<br>Schwarz | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Österreich |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>106g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>4.1l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

| | |
|---|---|
| REIFENTYP<br>Sommerreifen | |
| FELGE<br>Leichtmetall (16 Zoll) | |

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 6 mm | 6 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| 6 mm | 6 mm |

### 2. Satz

| | |
|---|---|
| REIFENTYP<br>Winterreifen | |
| FELGE<br>Leichtmetall (15 Zoll) | |

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 4 mm | 4 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| 4 mm | 4 mm |

Reifenschäden: Ungleichmäßig abgefahren

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 125 µm | Beifahrertür | 100 µm |
| Kotflügel vorne links | 130 µm | Kotflügel vorne rechts | 100 µm |
| Türe hinten links | 135 µm | Türe hinten rechts | 165 µm ⚠ |
| Seitenteil hinten links | 125 µm | Seitenteil hinten rechts | 120 µm |
| Motorhaube | 145 µm | Heckklappe | 85 µm |
| Dach | 130 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Abbiegelicht
- Ablagefach am Dachhimmel
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromleiste Stoßfänger vorn
- Connectivity-Paket
- Doppeltonhorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist)
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen New Brushed Dark Metal
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel abblendbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Lautsprecher (8)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn
- Leseleuchten vorn und hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 1,6 Ltr. - 85 kW TDI
- Multifunktionsanzeige Plus
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig

- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger lackiert
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung


## Sonderausstattung

- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Perleffekt-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos














0





VOLKSWAGEN AG
WVWVZZZAUZHP320785

CarOnSale



CarOnSale





ParkPilot








KFZ WERKSTÄTTE
ING. HANS LANG GMBH




Datenauszug
WWWZZZAUZHP320785







## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Motorhaube (Steinschlag, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Rost)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Delle)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)




- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)