CarOnSale

Lotus Eletre 450 kW Basis

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 78*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



12/2024	33.386km	LEISTUNG 340 PS	KRAFTSTOFF Elektrisch	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Lotus	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Eletre 450 kW Basis [DE - SUV5 450 kW, 2023 - 2025]	KATEGORIE Geländewagen
FIN LJUBMSA26PK002292	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 33.386km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 340 PS (250 kW)
KRAFTSTOFF Elektrisch	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 0 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2024	FARBE Gelb	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Hochvoltbatterie

BATTERIEKAPAZITÄT	LADEZEIT - SCHNELL	LADEZEIT - NORMAL
120,0 kWh	0,3 h	5,8 h

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (23 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	195 µm ⚠	Beifahrertür	195 µm ⚠
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	135 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	190 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	175 µm ⚠
Motorhaube	-	Heckklappe	150 µm
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Geräuschreduzierung (Active Noise Cancelling, ANC)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem: KEF Premium
- Ausstattungs-Paket: Lotus Pilot Pack
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel elektr. anklappbar mit Memoryfunktion
- Bordcomputer
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Bremsanlage: Sportausführung
- Bremsbelagverschleissanzeige
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Einstiegsleisten (Metall)
- Elektromotor 450 kW (cont. 140 kW, Dual-Elektromotor)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent (HDC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Folgekollision, PIB)
- Fahrassistenz-System: elektr. Bremsassistent (BAS)
- Fahrassistenz-System: elektr. Stabilitätskontrolle ESC
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Fahrassistenz-System: LiDAR System (3D Kartendarstellung)
- Fahrassistenz-System: Traction-Control-System (TCS)
- Fahrassistenz-System: Überschlag-Schutzsystem (ARP)
- Fahrwerks-Dämpfungssystem (Continuous Damping Control, CDC)
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Gurtkraftbegrenzer
- Head-up-Display mit Augmented Reality
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Karosserie: 5-türig
- Keyless-Entry
- Keyless-Start
- Klimaautomatik 4-Zonen
- Kombiinstrument mit Farbdisplay (12,6 Zoll) für Fahrer und Beifahrer
- Kopf-Airbag-System (Curtain-Airbag)
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Ladekabel mit Typ2/Typ2 (Mode 3)
- Lendenwirbelstütze Sitze vorn, elektr. verstellbar (4-Wege)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar mit Memory
- Lotus Connect
- Luftqualitäts-Überwachungssystem
- Matrix-LED-Scheinwerfer (Adaptives Scheinwerferlicht)
- Mittelarmlehne hinten klappbar
- Multi-Funktions-Display im Fond (8 Zoll)
- Multimedia-Infotainment-System (15,1 Zoll OLED Touchscreen-Farbdisplay) in Mittelkonsole
- NFC Schlüsselkarte
- Notrufsystem
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radstand Standard
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)
- Rücksitz geteilt umklappbar (40:20:40)
- Seitenairbag
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Nappa-Leder, Jasper (Schwarz / Rot)
- Sitze vorn elektr. verstellbar (8-Wege, mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Tagfahrlicht LED
- Uni-Lackierung Kaimu-Grau
- USB-Anschlüsse (Typ C) Mittelkonsole hinten
- USB-Anschlüsse (Typ C) Mittelkonsole vorn
- Warndreieck
- Warnweste(n)
- Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (TSI)
- Fahrassistenz-System: Autonomer Park-Assistent (APA)
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control)
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent (AEB)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Front (Front Cross Traffic Alert, FCTA)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (RCTA)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Rear Collision Warning, RCW)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BSD)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKA)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent (DMS)

- Lenkrad heizbar

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















CarOnSale







WUHAN LOTUS CARS CO.,LTD.
e9*2018/858*11448
LJUBMSA26PK002292
3150kg
3150kg
1470kg
1850kg

CarOnSale





Privacy Policy | Service Terms
10:55
HERE Privacy Policy
HERE Service Terms
Read to proceed
Your privacy in HERE's connected navigation
Read to proceed
Be a mindful driver
Read to proceed






LOTUS

















EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

FOR COMPLETE VEHICLES TYPE APPROVED IN UNLIMITED SERIES







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Motorhaube (Steinschlag)




- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Steinschlag)



- Fahrertür (Steinschlag)



- Fahrertür (Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)



- Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)