CarOnSale

Opel Corsa Color Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 81*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2013	184.150km	87 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Corsa Color Edition [DE - LimS3 1.4 EU5, Color Edition ecoFlex Start/Stop, (Facelift) 2011 - 2014]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN W0L0SDL08D4236784	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 184.150km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 87 PS (64 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.398 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 177.169km	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2013	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 126g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**110 µm**	Beifahrertür	**115 µm**
Kotflügel vorne links	**130 µm**	Kotflügel vorne rechts	**105 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**110 µm**	Seitenteil hinten rechts	**110 µm**
Motorhaube	**135 µm**	Heckklappe	**135 µm**
Dach	**140 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Defekt;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audiobedienung am Lenkrad
- Color Edition
- ecoFLEX-Paket
- Elektron. Traktionskontrolle
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Lenkrad (Leder)
- Modellpflege
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitzlehne klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sport-Fahrwerk
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel schwarz hochglänzend
- Dach schwarz lackiert
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 64 kW 16V
- Pedale Aluminium
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenscheiben hinten (dunkel getönt)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sportsitze vorn
- Verglasung getönt
- Original Fahrzeug Farbe: CASABLANCA Weiss&Graphit Schwa
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Heckleuchten dunkel getönt
- Karosserie: 3-türig
- Mittelkonsole Klavierlack
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sonderlackierung Casablanca Weiß
- Start/Stop-Anlage
- Vorteils-Paket

Sonderausstattung

- Aktive Kopfstützen vorn
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Parkpilotsystem
- Winter-Paket
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Lenkrad heizbar
- Audiosystem CD 40 USB (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Fahrradträgersystem am Heck FlexFix
- Sicht-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Lenkrad (Leder)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Klimaautomatik
- Technik-Paket 1
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Bordcomputer
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























OPEL
e1*2001/116*0379
W0L0SDL08D4236784
1625 kg
0000 kg
1-0865 kg
2-0800 kg
I 474 KM
TAM

CarOnSale

CarOnSale








8 Servicebestätigung
HAUSLER


Servicebestätigung 7
HAUSLER


OPEL CORSA


EC CERTIFICATE OF CONFORMITY





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Verformung)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Dach (Steinschlag)



- Dach (Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)