
CarOnSale

BMW X3

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2010	230.244km	177 PS	Diesel	Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG X3	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBAPE11030WK05231	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 230.244km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 177 PS (130 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 164.510km	LETZTER SERVICE AM 08/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2010	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 178g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	310 µm ⚠
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	145 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Andere: Laut Einlieferer Turboladerschaden;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Tiergeruch;Schiebedach witterungsbedingt nicht geprüft

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außentemperaturanzeige
- Check-Control-System
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (6-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Leuchtweitenregelung
- Nebelscheinwerfer
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Aktive Kopfstützen
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Blinkleuchten Weiß
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- EfficientDynamics-Paket
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getränkehalter hinten
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Radstand 2795 mm
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Serien-Fahrwerk
- Sperrdifferential
- Ziergitter verchromt
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getränkehalter vorn und hinten
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 130 kW Turbodiesel KAT
- Reserverad als Notrad
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Twill
- Verglasung grün getönt
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ II

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Professional
- Raucher-Paket
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Park-Distance-Control (PDC)
- Skisack
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Comfort-Paket Plus
- Servolenkung Servotronic
- Ablage-Paket
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Audiosystem BMW Business CD (Radio/CD-Player)
- Klimaautomatik
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Dachreling
- Sitzheizung vorn
- Armauflage vorn
- Frontscheibe (Ausführung: Klimakomfort)
- HiFi-Lautsprechersystem
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Multifunktion für Lenkrad

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















CarOnSale






INFO
MODE
AM
FM
AUTO










BMW



MIKO Service GmbH

MIKO




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Türe hinten links (Verformung)



- Rücklicht (links) (Undicht)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)