CarOnSale

Volkswagen T6

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 38*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2023	146.716km	150 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG T6	KATEGORIE Van
FIN WV2ZZZ7H7PX032511	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 146.716km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 121.818km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 189g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.2l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	**120 µm**	Beifahrertür	**110 µm**
Kotflügel vorne links	**120 µm**	Kotflügel vorne rechts	**120 µm**
Türe hinten links	**120 µm**	Türe hinten rechts	**120 µm**
Seitenteil hinten links	**120 µm**	Seitenteil hinten rechts	**110 µm**
Motorhaube	**120 µm**	Heckklappe	**110 µm**
Dach	**120 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Reifen (Winter-Radsatz) - Vorderachse links - Erneuern, Reifen (Winter-Radsatz) - Vorderachse rechts - Erneuern, Reifen (Winter-Radsatz) - Hinterachse links - Erneuern, Reifen (Winter-Radsatz) - Hinterachse rechts - Erneuern, Heckklappe - Lackieren, Beschriftung entfernen, Tür vorne rechts - Auslegen und polieren, Tür vorne links - Auslegen und polieren, Motorhaube - Steinschläge auslegen

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fensterheber elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Generator verstärkt
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckklappe mit Verglasung
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Karosserievariante: Normaldach
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Kühlergrill mit Chromleisten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radkappen
- Radstand 3000 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar
- Start/Stop-Anlage Motor
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch
- Verzurrösen Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, USB)
- Ausstattungs-Paket: Komfort-Paket Plus
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Gummi
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Federung hinten verstärkt
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar vorn, feststehend hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar vorn, feststehend hinten rechts
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenentriegelung Heckklappe / Heckflügeltüren
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) + Zusatzheizung (im Lade-/Fahrgastraum)
- Multifunktionsanzeige Plus
- Notrufsystem
- Raucher-Paket
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rückfahrkamera
- Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
- Scheinwerfer und Heckleuchten LED
- Schriftzug Transporter am Kotflügel
- Sitz-Paket: 5-Sitzer, 2-3-0 (2 Einzelsitze, 2er-Sitzbank und Einzelsitz)
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz drehbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: Modulares Sitzbefestigungssystem für 2./3.Sitzreihe
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Zul. Gesamtgewicht 3,08 t
- Zusatzheizung (Warmwasser) mit Standheizfunktion und Fernbedienung
- Zuziehhilfe Schiebetür rechts
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Sprachsteuerungs-System
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
- Mobile Online Dienste App-Connect Wired und Wireless
- Haltegriffe A-Säulen
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Bricks
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück)
- Abfallbehälter
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Scheibenwaschdüsen beheizt
- Anzeige für Waschwasserstand
- Scheinwerfer LED
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Tagfahrlicht LED
- Heckleuchten LED, rot
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2er-Sitzbank + 1 Einzelsitz
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















WV2ZZZ7H7PX032511

CarOnSale







OFF


Einparkhilfe
Fahrweg kontrollieren!



Göteborg
Edinburgh
Birmingham
Paris
Wien
Kiew
Marseille



App-Connect
Radio
Navigation
Klang
Fahrzeug
Medien
Assistenten
Netzer



Hilfe
Shop
Rechtliches
Setup
Telefon








VOLKSWAGEN




09.06.2023 0603 BTX535717
M1 AF 5
WV2ZZZ7H7PX032511
VOLKSWAGEN, VW
7HC
VGDNAA308X0
NNFM6FM6A500816NVR24BI2A91MA
KOMBI
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 36AP 1968
F.1/F.2:+0 u. 7.2/8.2:+50 b.Anhängebetrieb*O.1:2500 bi
s 8% Steig.*techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:5200k
g*bis 8% Steig.:5200*Bei werkseitig montierter AHK: ES
P m.spez.Fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Temp.100 km/h
gem.9.Ausn.VO.z.STVO*Höhe bis 2298*ww.AHK lt.EGTG*
2 1 110/3250 183
4904-4904 1904-1904
1970-1970 1983-1983
- 100 -
189 3080 3080
1610 1575 -
1610 1575 -
72 2813 70
2150 750 0
215/65 R16C 106/104T
215/65 R16C 106/104T
Weiß 0
e1*2001/116*0220*75
08.11.2022 K GS434466



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Heckklappe (Rost, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Ohne Funktion)