CarOnSale

Volkswagen up! club up! BMT/Start-Stop

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 93*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2017	102.725km	75 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG up! club up! BMT/Start-Stop [DE - LimS5 1.0 BMT/Start-Stopp EU6, club up, (Facelift) 2016 - 2017]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZAAZHD043950	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 102.725km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 75 PS (55 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 98.906km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2017	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 96g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	170 µm ⚠
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	160 µm	Türe hinten rechts	250 µm ⚠
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	530 µm ⚠
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel andersfarbig lackiert / Kontrastfarbe
- Bremsassistent
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Doppeltonhorn
- Drehzahlmesser
- Einstiegshilfe Easy-Entry mit Memoryfunktion links
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Getriebe 5-Gang
- Handbremshebelgriff Leder
- Handschuhfach mit Klappe
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel abblendbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kopfstützen hinten
- Lautsprecher (2)
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modellpflege
- Motor 1,0 Ltr. - 55 kW
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Multifunktionsanzeige Plus
- Multimedia-Schnittstelle USB
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 2420 mm
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzbank umklappbar
- Rücksitzlehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Audiosystem Composition Phone (Bluetooth, SD-Karten-Schnittstelle, AUX-IN)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Klimaanlage
- Perleffekt-Lackierung
- Raucher-Paket
- Smartphone Halterung maps+more Dockingstation
- Winter-Paket
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel asphärisch, links
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





























VOLKSWAGEN AG
e13*2007/46*1167
WVWZZZAAZHD043950
1330 kg
kg
1 0710 kg
2 0650 kg
Typ AA



CarOnSale

CarOnSale





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)