CarOnSale

Volkswagen ID.4 Pro Performance 150 kW Business

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 92*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2021	103.812km	204 PS	Elektrisch	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG ID.4 Pro Performance 150 kW Business [DE - SUV5 Pro Performance, Business (77 kWh), 2021 - 2021]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZE2ZMP050986	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 103.812km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Elektrisch	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 0 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 97.882km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2021	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hochvoltbatterie

LADEZEIT - SCHNELL	LADEZEIT - NORMAL	BATTERIESPANNUNG
0,6 h	7,5 h	352 V

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (21 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound)
- Ambiente-Beleuchtung (30 Farben)
- Antennen-Diversity
- Armlehnen für Fahrer- und Beifahrersitz
- Assistenz-Paket
- Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth)
- Ausstattung Business
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Business
- Design-Paket
- Elektromotor 150 kW (cont. 70 kW)
- Getränkehalter hinten
- HV-Batterie 82 kWh brutto / 77 kWh netto
- Heckscheibenwischer
- Infotainment-Paket
- Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Paket
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- LED Lichtleiste zwischen Scheinwerfer und Türgriffschalen außen beleuchtet
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3, 16 A)
- Ladeleistung HV-Batterie 11 kW (Wechselstrom AC)
- Lautsprecher (7, vorn und hinten)
- Maximale DC-Ladeleistung (Gleichstrom) abhängig von der Anriebsbatterie
- Mittelkonsole variabel, Einsätze wechselbar
- Original Fahrzeug Farbe: MONDSTEINGRAU
- Pedale Edelstahl
- Performance Upgrade
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand Standard
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Service-System: Intelligente Fahrzeugvernetzung (Car2X)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer und Endbeschlagstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Türgriffschalen außen beleuchtet
- Türverkleidung Kunstleder
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas, drahtlos heizbar, infrarot-reflektierend
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion
- Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne und Durchladeeinrichtung
- Sitzheizung vorn
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten
- Navigationsfunktion Discover Pro inkl. Streaming & Internet (Touchscreen-Farbdisplay)
- Notrufsystem
- Sprachsteuerungs-System
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rückfahrkamera (Rear View)

- Schließ-/Startsystem Keyless Access
- Zentralverriegelung
- Antriebsart: Heckantrieb
- Seitenairbag vorn mit Center-Airbag und Kopf-Airbag-Einheit
- Heckleuchten LED in 3D-Optik, Blinkleuchten dynamisch
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light) inkl. autom. Fahrlichtschaltung, Schlechtwetter-Licht und Begrüßungsfunktion
- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig

Sonderausstattung

- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Interieur-Paket Style Plus (Lenkrad schwarz)
- Sonderlackierung Mondsteingrau uni
- Sitze vorn ErgoActive (elektr. verstellbar, Memory, Oberschenkelauflage verschiebbar)
- Fußmatten Textil
- Ladekabel mit Schukostecker
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Heizungs-/Klimaanlage: Wärmepumpe
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar und Massagefunktion
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung rechts

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















4.5°C
km/h
0
READY
AUTO HOLD
24%
94 km
0
km
kWh/100km
Ab Start
OFF
D / B
N
R




Auf Wiedersehen

VOLKSWAGEN AG
e1*2018/858*00004
WVGZZZE2ZMP050986
2660 kg
3660 kg
1 - 1170 kg
2 - 1540 kg
Typ E2
Berliner Ring 2
DE - 38440 Wolfsburg
www.volkswagen.com

CarOnSale


CarOnSale




SET
RES
MODE




AUTO
FRONT
MODE
REAR
MAX
FRONT
REAR






10:32
Smart Climate
Classic Climate
Air Care
22.0
SYNC
ECO


10:32
22.0




ergoActive


ID.










OK
VIEW




20.08.2021 0603 CLQ00013X
M1 AC
WVGZZZE2ZMP050986 9
VOLKSWAGEN, VW
E2
ACEBJAL1FX2
DPE1MH0020M1ASA
ID.4 PRO 150 KW
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
215/2007/2018/1832AX
2017/1151/WLTP:reine Elektrofz
Elektro
0004 30AX -
P:2, 70,00KW/30MIN; NENNLEISTUNG 150,00KW*7,2/6,2 -+10 B.ANH
ANGEBETRIEB*O,1-1200 BIS 8% STEIG.1TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZU
GKOMBINATION:3660KG*BIS 8% STEIG.:3860*BE| WERKSEITIG MONTI
ERTER AHK; ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.
100 KM/H GEM.3 AEND.VO.Z.9,AUSN.VO.Z.STVO*WW.AHK LT.EGTG*BA
TTERIEKAPAZITÄT 82,0KWH*
2 1 2 70/- 160
4584-4584 - 1852-1852 -
1603-1640 - 2124 - 2124
75 -
2660 2660
1170 1540 -
1170 1540
- 65
1000 750 5
235/45 R21 100T
255/40 R21 102T
Grau 7
e1*2018/858*00004*03
08.04.2021 K GC438338


Außerbetrieb
setzung:
21.10.2026
Landratsamt Schwandorf


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kerben)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Schweller rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)