CarOnSale

Opel Grandland Innovation

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 46*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



04/2018	130.901km	LEISTUNG 131 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Grandland Innovation [AT - SUV5 1.2 Turbo EU6, Innovation, 2017 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W0VZRHNY1JS039492	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 130.901km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 116.796km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2018	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 117g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**130 µm**	Beifahrertür	**130 µm**
Kotflügel vorne links	**100 µm**	Kotflügel vorne rechts	**100 µm**
Türe hinten links	**130 µm**	Türe hinten rechts	**140 µm**
Seitenteil hinten links	**140 µm**	Seitenteil hinten rechts	**150 µm**
Motorhaube	**100 µm**	Heckklappe	-
Dach	**120 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Ausstiegsleuchten
- Ausstiegsleuchten
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Doppeltonfanfare
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Farbdisplay (CID)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterzierleisten verchromt
- Feststellbremse elektrisch
- Frontkamera
- Frontscheibe geräuschdämmend
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter Einlage
- Heckklappenöffnung elektrisch
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenraum-Paket
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kurvenbremskontrolle
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten im Fond
- Leseleuchten vorn (2)
- Licht- und Sicht-Paket
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW
- OnStar SOS Service
- Original Fahrzeug Farbe: QUARTZ/ARTENSE GREY
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Radstand 2675 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehnen umklappbar FlexFold
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fond (Mittelkonsole)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht LED
- Technologie-Paket Park & Go
- Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage
- Unterfahrschutz
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Abbiegelicht
- Aktives Kurvenlicht (AFL)
- Audio-Navigationssystem 5.0 IntelliLink
- Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Dachreling silber
- Ergonomiesitz vorn links
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
- Fußmatten Velours
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Nebelscheinwerfer
- Reserverad als Notrad
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Oxford / Ledernachbildung Morrocana / Harlekin, Schwarz
- Sitzneigungsverstellung vorn links
- Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
- USB-Schnittstelle

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























OPEL
e2*2007/46*0597*
W0VZRHNY1JS039492
1910 KG
3310 KG
1100 KG
1100 KG
ZRHNYH – C1FD00








GRANDLAND




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)