CarOnSale

Skoda Yeti Joy

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 57*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2017	112.101km	110 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Yeti Joy [DE - SUV5 1.2 TSI EU6, Joy Green tec, (Facelift) 2015 - 2017]	KATEGORIE Geländewagen
FIN TMBJF75L2H6026686	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 112.101km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.197 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 104.861km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2017	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 130g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Reifenschäden: Felgen haben Kerben und Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem Swing (MP3-fähig SD-Karten-Schnittstelle)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Brillenfach
- Doppel-Sonnenblenden
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenraumleuchte hinten
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kneairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Leseleuchte
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Modellpflege
- Motor 1,2 Ltr. - 81 kW TSI
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Multifunktionsanzeige
- Nebelscheinwerfer
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
- Radioempfang digital (DAB)
- Radiovorbereitung, 8 Lautsprecher
- Radstand 2578 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sitzlehne vorn rechts klappbar
- Sitzsystem im Fond (Varioflex)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht abschaltbar
- Türen mit Warnleuchte
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Wendematte Gepäckraum
- Zentralverriegelung
- Start/Stop-Anlage
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach klimatisiert (Jumbo-Box)
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Audiobedienung am Lenkrad
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Maxi-DOT Display
- Handbremshebelgriff Leder
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: BILA LASER/LASER WHITE


Sonderausstattung

- Dachreling silber
- Licht- und Sicht-Paket
- Audio-/Telefonbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Kurvenlicht
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Verglasung getönt
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Doppel-Sonnenblenden
- Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
- Sonderlackierung Laser-Weiß
- Audiobedienung am Lenkrad
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Wasserstandsanzeige SRA / SWA
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















ŠKODA AUTO a.s.
TMBJF75L2H6026886

CarOnSale





AUTO
OFF
DUAL

RADIO
MEDIA
PHONE
ParkPilot
Fahrweg kontrollieren


VW AG




TÜV NORD
05 122
MAI 2026
JV NORD Mobilität
TÜVNORD
810367b
THCPJ7X
Kreis Siegen-Wittgenstein



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Dach (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)




- Schweller links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer)