CarOnSale

# Opel Insignia Dynamic

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2018 | 306.746km | 170 PS | Diesel | Automatikgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Opel | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Insignia Dynamic [DE - Kb5 2.0 CDTI EU6d-T, Dynamic, 2018 - 2020] | KATEGORIE<br>Kombi |
| FIN<br>W0VZS8EGXJ1174598 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>306.746km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>- / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Teilleder | LEISTUNG<br>170 PS (125 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Scheckheft lückenhaft | HUBRAUM<br>1.956 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>263.306km | LETZTER SERVICE AM<br>10/2025 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d-Temp |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 07/2018 | FARBE<br>Grau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Mietwagen | CO2-EMISSIONEN<br>177g/km (WLTP)<br>147g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>6.8l/100km (WLTP)<br>5.6l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (17 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 6 mm | 6 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| 6 mm | 6 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 120 µm | Beifahrertür | 120 µm |
| Kotflügel vorne links | 100 µm | Kotflügel vorne rechts | 100 µm |
| Türe hinten links | 110 µm | Türe hinten rechts | 120 µm |
| Seitenteil hinten links | 120 µm | Seitenteil hinten rechts | 110 µm |
| Motorhaube | 70 µm | Heckklappe | 120 µm |
| Dach | 120 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Unterer Motorbereich | ● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktivLaut Einlieferer: Schwitzen zwichen Motor u Getriebe**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Service/Wartung fällig; Raucherfahrzeug;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagebox / Stauraum im Koffer-/Laderaum
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bremsassistent
- Dach, Design-Ausführung (Chrom)
- Drehzahlmesser
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Ergonomiesitz vorn links
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Feststellbremse elektrisch
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontkamera
- Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW 16V CDTI
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Nebelscheinwerfer
- Pedale Aluminium
- Reifen 245/45 R18 ..W
- Reifendruckwarner
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Monita / Ledernachbildung Morrocana, schwarz
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Luftfeuchtesensor
- Audiobedienung am Lenkrad
- Rücksitzlehne geteilt (40:20:40)
- Original Fahrzeug Farbe: YOU DRIVE ME CRAZY

## Sonderausstattung

- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- OnStar SOS Service
- Sicht-Paket
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent)
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Innovations-Paket 1
- Reserverad als Notrad
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Abbiegelicht
- Lenkrad heizbar
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Technologie-Paket Park & Go
- Rückfahrkamera
- Voll-LED (IntelliLux)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos























OPEL
WOVZS8EGXJ1174598
2270 kg
4220 kg
1-1160 kg
2-1120 kg
0,50 Z 10A TATU 118
125kW

CarOnSale

CarOnSale


RES/-
SET/-





9:47
Offroad
LÖWENBERGER ST
BACK










Servicebestätigung


Servicebestätigung


Servicebestätigung


Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
Ja = wurde gewechselt oder erneuert
Nein = kein Wechsel erforderlich
Hinweis
Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.


INSIGNIA
INSIGNIA




KUS
RQB1EGS5
Landrahmt
München
81541 München



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



- Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Rückscheibe (Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Brandloch)