CarOnSale

Opel CROSSLAND X

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 35*** · Fahrzeug aufgenommen am 23.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2019	74.277km	131 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CROSSLAND X	KATEGORIE Geländewagen
FIN W0V7H9EB5L4055598	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 74.277km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 63.266km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2019	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 137g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Reifenschäden: Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	175 µm ⚠
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	160 µm
Türe hinten links	105 µm	Türe hinten rechts	105 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	350 µm ⚠	Heckklappe	110 µm
Dach	200 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Gepäck-/Laderaumboden doppelt
- Getriebe 6-Gang
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Leseleuchten vorn (2)
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Sicht-Paket
- Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten (Silber)
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Armlehne vorn links
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor
- Heckleuchten LED
- Kopf-Airbag-System
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW
- Radstand 2604 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre
- Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung
- Leseleuchten im Fond
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTISBLAU/TRUE BLUE
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Dach, Design-Ausführung (Chrom)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, One-Touch-Funktion
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Tagfahrlicht LED
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Sonderausstattung

- Dach Kontrast-Lackierung
- Komfort-Paket (1)
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Service-System: Live Navigationsdienste
- Sitzheizung vorn
- Ergonomiesitz vorn links/rechts
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Ergonomiesitz vorn links
- Scheinwerfer LED
- Abbiegelicht
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach)
- Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
- Lenkrad heizbar
- Innovations-Paket
- Reserverad als Notrad
- Mittelkonsole hinten (Ablagefach Rollo)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Audio-Navigationssystem 5.0 IntelliLink
- Opel Connect
- Parkpilotsystem vorn und hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















OPEL
WOV7H9EB5L4055598

CarOnSale






09:21
MENU
Suchen ...










Landkreis
Marburg-Biedenkopf
- Straßenverkehrsbehörde -

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Beifahrertür (Spaltmaße ungenau)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)