CarOnSale

Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD Summit

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 14*** · Fahrzeug aufgenommen am 26.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2015	196.212km	250 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Jeep	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Grand Cherokee 3.0 CRD Summit [DE - SUV5 3.0 CRD EU5, Summit, (Facelift) 2013 - 2015]	KATEGORIE Geländewagen
FIN 1C4RJFJM7FC816820	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 196.212km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 250 PS (184 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.987 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 175.075km	LETZTER SERVICE AM 01/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2015	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 198g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	160 µm
Kotflügel vorne links	180 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	175 µm ⚠
Türe hinten links	190 µm ⚠	Türe hinten rechts	215 µm ⚠
Seitenteil hinten links	315 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	220 µm ⚠
Motorhaube	185 µm ⚠	Heckklappe	150 µm
Dach	160 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Prüfung nicht möglich;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Prüfung nicht möglich;
Lenkung	● Prüfung nicht möglich;
Batterie	● Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	● Prüfung nicht möglich;
Verteilergetriebe	● Prüfung nicht möglich;
Differential	● Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv; Fahrzeug Startet nicht trotz Booster, Gänge lassen sich demnach auch nicht einlegen Zündung geht normal an.

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Prüfung nicht möglich;
Kupplung	● Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	● Prüfung nicht möglich;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Kurvenlicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Quadra-Drive II (Allrad)
- Anzeige für Reifendruck im Display
- Audio-Navigationssystem: UConnect Smartouch Multimedia-System mit Navigationssystem
- Audiobedienung am Lenkrad
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- CD-Laufwerk in der Mittelarmlehne
- Dachreling verchromt
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Einstiegsleisten (verchromt)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Überschlag-Schutzsystem (ERM)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage UConnect (mit Bluetooth-Schnittstelle)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (Adaptive Cruise Control, ACC)
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Heckklappenöffnung elektrisch
- Innenausstattung: Wurzelholz
- Innenraumüberwachung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. höhen-/längsverstellbar
- Luftfederung (Quadra-Lift)
- Memoryfunktion - Außenspiegel, Sitz
- Modellpflege
- Motor 3,0 Ltr. - 184 kW CRD KAT
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Radstand 2915 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schließ-/Startsystem Keyless Go
- Seitenairbag
- Seitenschutzleisten Chromoptik
- Servolenkung
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sitzbelüftung vorn
- Sitzheizung hinten
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sound-System Harman-Kardon
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Türgriff außen verchromt
- Unterfahrschutz
- USB-Anschluss
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung (Dämmglas)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLIANT BLACK

Sonderausstattung

- Anhängerregulierung (inkl. Niveauregulierung hinten)
- Metallic-Lackierung
- Niveauregulierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















1C4RJFJM7FC816820

CarOnSale

CarOnSale



DER MOTOR IHRES AUTOS
WURDE BEFÜLLT MIT:
STELLANTIS


Jeep












SERVICE
MODELL Grand Cherokee 3.0 CRD
INSPEKTION
MOTORÖLWECHSEL
VORGESEHEN BEI KM 160.000
DURCHGEFÜHRT BEI KM 163.400
FAHRGESTELL-NR. 1C4RJFJM7FC816820
DATUM 18.10.2023
MODELL Grand Cherokee
INSPEKTION
MOTORÖLWECHSEL
VORGESEHEN BEI KM Rewand
DURCHGEFÜHRT BEI KM 177.839
FAHRGESTELL-NR. 1FC816820
DATUM 17.04.25
STEMPEL UND UNTERSCHRIFT

SET+
SERVICE
MODELL Grand Cherokee WK 3.0CRD
INSPEKTION
MOTORÖLWECHSEL
VORGESEHEN BEI KM 120 000
DURCHGEFÜHRT BEI KM 177839
FAHRGESTELL-NR. 1FC816820
DATUM 16.07.2021
STEMPEL UND UNTERSCHRIFT
MODELL Grand Cherokee 3.0 CRD
INSPEKTION
MOTORÖLWECHSEL
VORGESEHEN BEI KM A-2000
DURCHGEFÜHRT BEI KM
FAHRGESTELL-NR. 1FC816820
DATUM 05.08.2022
Chrysler Jeep Dodge

Jeep
Grand Cherokee


FCA
EC CERTIFICATE
OF CONFORMITY


25.06.15 1004 AE0000063
M1 AC
1C4RJFJM7FC816820 4
Jeep
WK
JLKCM
F5RD2S
Grand Cherokee
CHRYSLER (USA)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sdl.
Kombilimousine
715/2007*630/2012U
EURO5;P1/D1; M, N1
Diesel
0002 3530 2987
ww.AHK tE.EGTG*Stufe PM5 ab Tag Ersatzul.*
2 02 184 4000 202
4875 1945
1792-1802 2403-2522
175
198 2949 2949
1452 1678
1452 1678
73 2500 73
2949 750 5
265/60R18 110H
265/60R18 110H
e4*2007/46*0186*14
05.08.14 K EM120552



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Spaltmaße ungenau)



- Türe hinten links (Rost)



- Türe hinten rechts (Rost)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)