CarOnSale

Renault Megane

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 15*** · Fahrzeug aufgenommen am 18.11.2026



03/2017	65.498km	LEISTUNG 132 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Megane	KATEGORIE Kombi
FIN VF1RFB00357009497	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 65.498km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 132 PS (97 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.197 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 44.271km	LETZTER SERVICE AM 10/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 122g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	480 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	-
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- City-Paket
- Dachreling
- Easy-Paket
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Energierückgewinnung (Energy Smart Management)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Multi-Sense (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Paket
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder Nappa, 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Look-Paket
- Luftdüsen im Fond
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Modularitäts-Paket
- Motor 1,2 Ltr. - 97 kW TCE Energy
- Navigations-Paket
- Nebelscheinwerfer
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn links mit Massagefunktion
- Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder / Stoff
- Sitzheizung vorn
- Sondermodell Bose Edition
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sound-System BOSE
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einparkhilfe vorn
- Einparkhilfe hinten
- Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive
- Parkbremse elektrisch
- Licht- und Regensensor
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Verglasung hinten stark abgedunkelt
- Gepäck-/Laderaum-Unterteilung aufklappbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts umklappbar
- Rücksitz-Klappsystem (Easybreak-System / Easyflex)
- Tachometeranzeige (Instrumente) digital
- Audio-Navigationssystem R-Link 2 mit Touchscreen-Farbdisplay
- Radioempfang digital (DAB)
- Audiosystem 3D Sound by Arkamys
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss und SD-Karten-Schnittstelle
- Navigationssystem
- CD-Laufwerk (MP3-fähig) im Handschuhfach
- 10 Lautsprecher

Sonderausstattung

- Easy-Parking-Paket
- Easy-Park-Assistent
- Sonderlackierung Metallic Black Pearl schwarz
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit Rückfahrkamera
- Touchscreen (8,7 Zoll)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























VF1RFB00357009497

CarOnSale


Sehen Sie sich nach allen Seiten um

Cockpit




BOSE
















Letzter Castrol Ölwechsel
bei km: 60.752 am: 30.3.16
Castrol 5W30
SAE 4.5L
Ölfilter gewechselt:
Getriebeöl:
Hinterachsöl:
Bremsflüssigkeit:
Nächster Castrol Ölwechsel
Spätestens bei km: 14.Anzeige


KONTROLLNACHWEISE (2/6)


KONTROLLNACHWEISE (1/6)
Auto Motel Meisterwerkstatt
Lars Spengler
Tel.: 03322-213539




tgestellt.
st. Die Plakette erhalten Sie bei der
e Untersuchung spätestens bis: 03/2028
rschrift
F4.28.10/ Z1.28.8
1. Exemplar
Vorgabe


08.03.2017 | 3333 | BFR000114 | 2 | 01 | 97 | 75500 | 199
M1 | AC | 4626 | 1814
VF1RFB00357009497 | 7 | 1441-1448 | 1392-1506
RENAULT | - | 75 | -
RFB | 122 | 1900 | 1900
KF2 | 1040 | 1060 | -
MRB62A010000 | 1040 | 1060 | -
- | 71 | 3750 | 71
MEGANE | 1700 | 695 | 5 | -
RENAULT (F) | 205/55 R16 (91)H
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. | 205/55 R16 (91)H
Kombilimousine | -
715/2007*2016/646W/EG | SCHWARZ/SCHWAR | 9/9
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I | e2*2007/46*8546*04
Benzin | 20.07.2016 | K | FV475565
0001 | 36W0 | 1197
techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination: 3300kg*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)