CarOnSale

Peugeot 308 Hybrid 180 Allure Pack

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2022	73.101km	150 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 308 Hybrid 180 Allure Pack [DE - Kb5 Hybrid 180 (Plug-In) EU6d, Allure Pack, 2021 - 2022]	KATEGORIE Kombi
FIN VR3F4DGXTNY549203	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 73.101km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 53.638km	LETZTER SERVICE AM 06/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2022	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 31g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 1.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer, Riss/Bruch
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	155 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	235 µm ⚠	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	135 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel und Spiegelfuss in Perla-Nera-Schwarz
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung
- Drive-Assist-Paket
- Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektromotor 81 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake Plus)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (Lenkunterstützung)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (8-Stufen, Hybrid)
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Hybrid 133 kW (Motor 1,6 Ltr. - 110 kW)
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenausstattung: Dekoreinlagen aus Stoff
- Innenspiegel rahmenlos mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kartentasche an Vordersitze
- Kindersicherung elektrisch
- Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 2)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Mobile Online Dienste Mirror Screen
- Multifunktionsanzeige mit Farbdisplay (DGT10CHD)
- Navigationssystem i-Connect Advanced
- Otto-Partikelfilter (GPF)
- Parkbremse elektrisch
- Pyrotechnischer Gurtstraffer
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer Eco-LED
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonderlackierung Avatar-Blau Metallic
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Super-Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht LED
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System
- Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rear Cross Traffic Alert, RCTA)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (SAM)
- Einparkhilfe hinten

- Einparkhilfe vorn
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug) Version 3R
- Komfortsitz vorn links
- Original Fahrzeug Farbe: BLEU AVATAR

Sonderausstattung

- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Komfort-Paket
- Ladevorrichtung On-Board-Lader 7,4 kW
- Lenkrad heizbar
- Sitzheizung vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
- Komfortsitz vorn links
- Innenausstattung: Ziernähte farbig
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















READY
HYBRID
PEUGEOT





VR3F4DGXTNY549203

CarOnSale


CarOnSale


Medien
Klima
Navigation
Telefon
Mirror Screen


Medien
Klima
Navigation
Telefon
Mirror Screen







OK









WARTUNGSNACHWEIS
Datum 11 / 06 / 2025 km: 53638
Normale Betriebsbedingungen
Erschwerte Einsatzbedingungen
Autohaus Siebrecht GmbH
Lilienthalstraße 4, 37603 Holzminden
Tel.: 05531/93100
www.autohaus-siebrecht.de
Nächste Wartung bei 73638 km bzw. am 11 / 06 / 2026.


WARTUNGSNACHWEIS
Datum 06 / 07 / 2023 km 16605
Datum 20.06.2024 km 35733
Normale Betriebsbedingungen
Erschwerte Einsatzbedingungen
Autohaus Siebrecht GmbH


PEUGEOT
308


21.07.2022 1889 AEK00004 7
M1 AC
VR3F4DGXTNY549203 7
PEUGEOT
F
4
DGXT-D1V000
308
PSA AUTOMOBILES (F)
Fz.z.Pers.befÖ. 8 Sol.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6.WLTP:AP:PI/CI: M, N1
Hybrid/E ext.aufl.
0025 36AP 1598
Batteriekapazität: 12,6 kWh*ww.AHK lt.EGTG*
2 1 110/6000 225
4635 1850
1475 1734
70
25 2170 2170
1200 1200
1200 1200
76 3750 68
1450 750 5
225/45 R17 94V
225/45 R17 94V
blau/ S/
e2*2007/46*0628*18
06.01.2022 GC898596

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer, Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer, Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Fahrertür (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Fahrertür (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Dach (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Heckklappe (Anderer Schaden): Bauteil fehlt