CarOnSale

SEAT Mii

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



06/2014	203.986km	LEISTUNG 75 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER SEAT	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Mii	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VSSZZZAAZED324222	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 203.986km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 75 PS (55 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 147.540km	LETZTER SERVICE AM 09/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2014	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 140g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	350 µm ⚠
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Dachantenne
- Drehzahlmesser
- Einstiegshilfe Easy-Entry mit Memoryfunktion
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach mit Klappe
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Lautsprecher vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 55 kW
- Original Fahrzeug Farbe: AZUL NOCHE
- Reifen-Reparaturset
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Stoßfänger lackiert
- Warnanlage für Sicherheitsgurt-System
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Sport)
- Rücksitz geteilt
- AUX-IN-Anschluss
- Audiosystem SEAT Sound-System 1.1
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Seitenairbag
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- elektronische Schlupfregulierung (ESR)
- Tagfahrlicht
- Getriebe 5-Gang
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)

Sonderausstattung

- Chic-Paket
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Metallic-Lackierung
- Lenkrad (Leder)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















SEAT S.A.
e13*2007/46*1168
VSSZZZAAZED324222
1290 kg
1 0680 kg
2 0640 kg
Typ AA
CAYB 191016


CarOnSale


CarOnSale


GARMIN
FFN



SEAT
GARMIN






VSSZZZAAZED324222
CHYB
3D1 KF1
1. KF13D1 Mii 1.0 75HP Style 55/KW
2. QCG LH5X AC DG2 M5F CHYB
XOA BOA CK3 QOC HOA JOA DG2
1AT 1GB 2PH 1NL 5RG 5SL TH4
3BO 3U4 QI4 8UA BGG BZG
1KM 1LA 6O1 7MJ
3. 0V1 4UF 4X1 4R1 412 NOD 5MB
BRL 2UG EDA OAQ
1JA L03 OYC
4.
SEAT empfiehlt Castrol



Service-Nachweise
13.02.15
15708
55439
D.Marong
Autohaus Orlikowski
02/16
30708



Service-Nachweise
14.10.15
29807
Autohaus Orlikowski
nach
Anzeige



Service-Nachweise
07.10.16
43442
57977
D.Marong
Autohaus Orlikowski
Syker Strasse 45
27211 Bassum
10/17
56447



Service-Nachweise
16.8.17
59121
8/17
74121



Service-Nachweise
13.08.18
65780
BOSCH
G. Schulze-Schlichting
13.08.19
80780



Service-Nachweise
09.08.19
87473
Autohaus Orlikowski
Laut Anzeige


Service-Nachweise
15.05.2020
95054
Autohaus Orlikowski
05/21
110000



Service-Nachweise
16.02.2021
101642
Automarkt Bassum
02.2022


Service-Nachweise
4.2.2022
118114
08159624
ATU
Tel. 0441/9491743


Service-Nachweise
9.12.2022


Service-Nachweise
ATU
Laut Anzeige




24.06.2014
M1
VSSZZZAAZED024222
SEAT
AA
ABCHYB
EM5EM5CE0107MJVE0N1SSE
MII
SEAT (E)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schräghecklimousine
715/2007*195/2013
EURO5, J,PM2, M, N1 I
Benzin
0001
NO.30.: MAX.1424##MAX.1428##NO.35.: 175/65 R14 82T #5JX14 ET
95;##185/50 R16 81T#5JX16 ET43;##185/55 R15 82T#5,5JX15 ET41
##195/40 R17 81T #6,5JX17 ET43##NO.8.:MAX.1645##NO.7.: MAX.
1504:##
185/70 R14 81T
185/70 R14 81T
91 AU
e13*2007/46*1168*08
06.10.2013
GA690470


KUS
Zulassungsbehörde im
Landkreis Oldenburg
i.A.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Undicht)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt)



- Schweller links (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer)