CarOnSale

Hyundai i30 blue Passion

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 27*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2016	48.926km	101 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG i30 blue Passion [DE - LimS5 1.4 EU6, Passion blue, (Facelift) 2016 - 2017]	KATEGORIE Limousine
FIN TMAD3516AHJ335744	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 48.926km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.368 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 48.390km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 135g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 8 mm Kratzer	⚠ 8 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 8 mm	✓ 8 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Reifenschäden: Felgen teilweise zerkratzt

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	550 µm ⚠
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Tiefenentladen“;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 4 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Brillenhalter im Dachhimmel integriert
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill verchromt
- Leuchtweitenregelung
- Modellvariante CO2-optimiert (Blue / Blue Drive)
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwischerenteiser vorn
- Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOM BLACK
- Abbiegelicht
- Alarmanlage
- Außenspiegel asphärisch
- Außenspiegel lackiert
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED
- Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte
- Klimaanlage
- Lenkrad heizbar
- Licht-aus-Automatik
- Motor 1,4 Ltr. - 74 kW KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage
- Traktionskontrolle (TCS)
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel autom. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Modellpflege
- Motorhaubenisolierung
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenaufprallschutz
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türentriegelung automatisch (bei Unfall)
- Verglasung getönt
- Zündschloss beleuchtet

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH, S.R.O.
TMAD3516AHJ335744
1820 kg
3020 kg
1- 960 kg
2- 960 kg
TYPE
Passenger Car
TRANS AXLE PAINT TRIM
PAE RY



CarOnSale


CarOnSale















14.06.2016 1349 ADN00015 2
M1 AB
TMAD3516AHJ335744 1
Hyundai
GDH
B5P81
M61821
i 30
Hyundai Motor (CZ)
Fz.s.Pers.bef.P. 8 Spl.
Schraegheckl imousine
715/2007*136/2014*
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36W0 01368
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 14.06.2016*
02 01 0074/06000 183
04300 1780
1465 01254 01389
0135 001820 1820
00960 00960
00960 00960
78 03750 73
01200 0600 5
205/55R16 91H
205/55R16 91H
schwarz 9
e11*2007/46*0337*10
06.10.2015 K E2616583


Ausserbetriebsetzung
am 29. Juli 2026
Landkreis Cuxhaven
Der Landrat
im Auftrage



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)




- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)




- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)