CarOnSale

Volkswagen Polo

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



04/2023	38.110km	LEISTUNG 207 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Polo	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZAWZPU041500	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 38.110km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 207 PS (152 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 19.037km	LETZTER SERVICE AM 03/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 161g/km (WLTP) 128g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.1l/100km (WLTP) 5.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	105 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	95 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	105 µm	Seitenteil hinten rechts	175 µm ⚠
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	95 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Laut Einlieferer reparierte Schäden;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung weiß
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth)
- Audiosystem: Vorbereitung für spätere Freischaltung Navigationsfunktion Discover Media
- Ausstattung GTI
- Automatische Fahrlichtschaltung mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion, Tagfahrlicht LED
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung rechts
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bordbuch Halterung unter Fahrersitz
- Bremssättel Rot lackiert
- Chrom-Paket 2
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Digital Cockpit PRO (Instrumentenanzeige digital)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einstiegsleisten vorn GTI
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, MSR
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Funkschlüssel / Handsender (2)
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckscheibenwischer
- Innen- und Leseleuchten vorn und hinten LED
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Deep Iron Metallic
- Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lautsprecher (6)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light)
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar, mit Ablagefach
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 152 kW TSI
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Notrufsystem
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Pedale Edelstahl
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder / Aluminium
- Seitenairbag vorn mit Center-Airbag und Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer und Endbeschlagstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Clark
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Top-Sportsitze vorn
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)

- Sport-Fahrwerk
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Original Fahrzeug Farbe: PURE WHITE
- Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Verbandkasten und Warndreieck
- Zentralverriegelung
- LED Lichtleiste zwischen Scheinwerfer
- Heckleuchten LED, Blinkleuchten dynamisch

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Sonderlackierung Pure-White uni
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Panorama-Schiebedach elektrisch
- Verglasung hinten abgedunkelt (75%)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos










Continental





CarOnSale


P
0






VOLKSWAGEN AG
WVWZZZAWZPU041500
1800 kg
3000 kg
1000 kg
0850 kg
Typ AW

CarOnSale


CarOnSale


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
Fahrweg kontrollieren!













Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.


18.04.2023 0603 CPW002613
WVWZZZAWZPU841500
VOLKSWAGEN, VW
AW
ABDNND
FD7FD7GC0035@VR248I1D80I
POLO
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schräghecklimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6,WLTP,AP,PI/CI, M, N1 I
Benzin
0001 36AP 1984
WEISS
e1*2007/46*1783*35
26.08.22
GS547378



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)