CarOnSale

Mercedes-Benz E 300 de

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 09*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



03/2020	160.004km	LEISTUNG 194 PS	KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 300 de [DE - Kb5 E 300 de EU6d-T, AMG Line, 2018 - 2020]	KATEGORIE Kombi
FIN W1K2132161A841850	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 160.004km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2028 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 194 PS (143 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 140.666km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2020	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 41g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 1.6l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	90 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	165 µm ⚠
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- AMG-Optic-/Styling-Paket 1
- Adaptives Bremslicht
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Elektromotor 90 kW (Hybridantrieb)
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Hybrid 225 kW (Motor 2,0 Ltr. - 143 kW Diesel)
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Ladekabel mit Schukostecker
- Mittelkonsole Klavierlack-Optik
- PRE-SAFE-System
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Dachreling (Aluminium)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Audiosystem Audio 20 (mit Farbdisplay)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- KeyFree-Startsystem
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Luftfederung mit Niveauregulierung Hinterachse
- Servolenkung

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Kraftstofftank: vergrößert
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Kamerasystem 360 Grad
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Multibeam LED
- Sitz-Komfort-Paket
- Zeituhr (Analog)
- Dachreling
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Avantgarde Interieur
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- Night-Paket
- Spiegel-Paket
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lackierung: designo magno
- Lenkrad mit Multifunktion
- Media-Display
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























MERCEDES-BENZ AG
e1*2007/46*1560
W1K2132161A841850
2800 kg
5000 kg
1- 1200 kg
2- 1600 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany

CarOnSale












03.03.2022
Werkstattbesuch
16481 km (+2432 km)
Senger-Kraft GmbH & Co. KG,
Schomburgkstraße 4, 04179 Leipzig,
Germany
• Motor: Öl- und Filterwechsel.
• Bremsflüssigkeit wurde gewechselt.
• Staubfilter ausgetauscht.


FR200294
7670242




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Scheinwerfer (links) (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)




- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)




- Seitenteil hinten rechts (Steinschlag)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)