CarOnSale

Audi Q3

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 79*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2019	45.699km	190 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q3 [DE - SUV4 40 2.0 TFSI EU6d-T, quattro advanced, 2018 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZF34K1063955	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 45.699km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2019	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 171g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	105 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	95 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	95 µm
Seitenteil hinten links	95 µm	Seitenteil hinten rechts	105 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	95 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Stoff, Silber
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf
- Frontscheibe Akustikglas
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Karosserie: 4-türig
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Licht- und Regensensor
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V TFSI
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Radstand 2680 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Argument
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Original Fahrzeug Farbe: KOSMOSBLAU


Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Audi connect plus (Internetbasierende Dienste)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Bordsteinautomatik
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Dimension Silber
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Metallic-Lackierung
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar, verschiebbar mit Mittelarmlehne (40:20:40)
- Sitzheizung vorn
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung inkl. Notfall-Assistent
- Audi Drive Select
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- 6 Lautsprecher
- USB-Schnittstelle für Fondpassagiere
- Assistenz-Paket
- Audi Drive Select + Fahrwerk mit Dämpferregelung (Magnetic Ride)
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Glanz-Paket
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion plus
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Progressivlenkung
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Sound-System Bang & Olufsen
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Adaptiver Fahrassistent
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel in Glasoptik schwarz
- Audi connect (Remote / Control)
- Audi Smartphone Interface
- Dachreling (Aluminium)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View)
- Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus
- Radioempfang digital (DAB)
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fond (Mittelkonsole)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrwerk mit Dämpferregelung (Magnetic Ride)
- Rückfahrkamera
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Start-Stop-Knopf

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























AUDI AG
e1*2007/46*1900
WAUZZZF34K1063955
2200 kg
4300 kg
1 - 1150 kg
2 - 1135 kg
Typ F3



Fahrzeug - Serviceintervalle
Nächster Ölwechsel in
14100 km / 06.2027
Nächste Inspektion in
29100 km / 06.2028
Zurücksetzen

Fahrweg kontrollieren
Hinten





BANG & OLUFSEN













04.07.19 0588 BDW000400 2 02 140/4200 220
M1 AC 4484-4601 1849-1856
WAUZZZF34K1063955 9 1565-1617 1695
Audi - 90 -
F3 200 2200 2200
XDKTCQ1 1150 1135 -
QD7AD7DL004RT21B187CSAHA5 1150 1135 -
EM1 77 3750 66
Q3 2100 750 5 -
AUDI 235/55R18 100V
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 235/55R18 100V
Kombilimousine -
715/2007*2017/1347BG BLAU 5/-
EURO6;WLTP;BG;PI/CI; M, N1 e1*2007/46*1900*02
Benzin 07.02.19 F325697
0001 368G 1984
7.2/8.2:+95 b.Anhängebetrieb*techn.zul.Ges-Masse d.Zu-
Kombination:4300kg*ww.AHK lt.EGTG*


Landratsamt Lörrach
DC1R717G


GB662505

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)