CarOnSale

Peugeot 308 Allure Pack

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.10.2026



12/2023	59.572km	LEISTUNG 131 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 308 Allure Pack [DE - Kb5 1.5 BlueHDi 130 EU6d, Allure Pack, 2021 - 2023]	KATEGORIE Kombi
FIN VR3FCYHZTPY644969	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 59.572km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 46.998km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2023	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 134g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**110 µm**	Beifahrertür	**110 µm**
Kotflügel vorne links	**110 µm**	Kotflügel vorne rechts	**105 µm**
Türe hinten links	**100 µm**	Türe hinten rechts	**110 µm**
Seitenteil hinten links	**125 µm**	Seitenteil hinten rechts	**115 µm**
Motorhaube	**90 µm**	Heckklappe	-
Dach	**105 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Tiefenentladen";
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel und Spiegelfuss in Perla-Nera-Schwarz
- Drive-Assist-Paket Plus
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen aus Stoff
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kartentasche an Vordersitze
- Kindersicherung elektrisch
- Komfortsitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Mobile Online Dienste Mirror Screen
- Motor 1,5 Ltr. - 96 kW Blue-HDI FAP
- Multifunktionsanzeige mit Farbdisplay (DGT10CHD)
- Original Fahrzeug Farbe: NOIR PERLA NERA
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
- Audiobedienung am Lenkrad
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Mittelarmlehne vorn
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
- Bordcomputer
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Navigationssystem i-Connect Advanced
- Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug) Version 3R
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn
- Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake Plus)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rear Cross Traffic Alert, RCTA)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (SAM)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (Lenkunterstützung)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Pyrotechnischer Gurtstraffer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Super-Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System
- Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch
- Heckleuchten LED
- Scheinwerfer Eco-LED
- Tagfahrlicht LED
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Servolenkung elektrisch

Sonderausstattung

- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Komfortsitz vorn links
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Innenausstattung: Ziernähte farbig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
- Komfort-Paket
- Lenkrad heizbar
- Sonderlackierung Perla-Nera-Schwarz Metallic
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















VR3FCYHZTPY644969

CarOnSale


Sitze
Lenkradheizung
Navigation
Telefon
Mirror Screen

Sitze
Lenkradheizung
Navigation
Telefon
Mirror Screen


Sitze
Lenkradheizung
Navigation
Telefon
Mirror Screen








OK
LIMIT
ASSIST







Stellantis &You Deutschland GmbH
Niederlassung Berlin


308
PEUGEOT


Ohne festgestellte Mängel
Zugeteilt
12.2026
Bestanden
GTÜ



15.12.2023
VR3FECYH2TPY844969
PEUGEOT
YHZT-D21700
308
PSA AUTOMOBILES (F)
Kombilimousine
Diesel
Datum zur Emissionsklasse: 15.12.2023
Unterschrift:


GTÜ
03.06.2026
Landkreis Northeim
Die Landrätin
Im Auftrag:

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Schweller links (Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller links (Unsachgemäß instand gesetz)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)