CarOnSale

Land Rover Range Rover Sport HSE Dynamic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 74*** · Fahrzeug aufgenommen am 23.10.2026



06/2018	144.684km	LEISTUNG 258 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Land Rover	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Range Rover Sport HSE Dynamic [DE - SUV5 3.0 TDV6 FAP EU6, HSE Dynamic Start/Stopp, (Facelift) 2017 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN SALWA2BK9JA806649	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 144.684km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 258 PS (190 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 102.202km	LETZTER SERVICE AM 05/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2018	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 182g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (22 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	145 µm	Beifahrertür	145 µm
Kotflügel vorne links	145 µm	Kotflügel vorne rechts	145 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	200 µm ⚠	Heckklappe	-
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audio-Navigationssystem mit Festplattennavigation Premium
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Außenspiegel Gloss Black Finish
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Memoryfunktion
- Beckenairbag vorn
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bremsassistent
- Bremssättel unlackiert
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Mittel-Differentialsperre
- Fahrassistenz-System: Antriebsmomentkontrolle (Torque Vectoring)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Felgenschlösser
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe Verbundglas
- Frontscheibe heizbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - mit CommandShift (8-Stufen)
- Getränkehalter hinten
- Getränkehalter vorn
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- InControl Apps
- InControl Pro Services (Internetbasierende Dienste)
- InControl Remote Premium (Onlinedienste / Apps)
- Innenraumüberwachung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Instrumentenanzeige TFT-Farbdisplay (12 Zoll)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung elektrisch
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC)
- Kühlergrill Gloss Black Finish
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Luftfederung Hinterachse
- Luftfederung Vorderachse
- Luftfederung elektronisch geregelt
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Mittel-Differentialsperre
- Modellpflege
- Motor 3,0 Ltr. - 190 kW TD V6 KAT
- Motorhaube Aluminium
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Niveauregulierung
- Original Fahrzeug Farbe: FUJI WHITE
- Park-Distance-Control hinten
- Park-Distance-Control vorn
- Parkbremse elektrisch
- Pedale Edelstahl-Design
- Radstand 2923 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera
- Rücksitz geteilt
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- SOS-Notruffunktion für Lokalisierung Fahrzeug (InControl Protect)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schutzleiste Heckklappe/-Deckel lackiert
- Schwellerabdeckung / -verkleidung
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten gehärtet
- Seitenscheiben vorn Verbundglas
- Servolenkung elektrisch
- Sicherheitsgurte höhenverstellbar
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (16-fach, mit Memory)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Oxford
- Sitze vorn mit Armlehnen
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)

- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger vorn teilweise Wagenfarbe
- Terrain-Response-System 4
- USB-Anschluss in Mittelkonsole
- Vorrüstung Dachträgersystem
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
- Sprachsteuerung System
- Steckdosen (12V-Anschluß) 2.Reihe (2-fach)
- Tagfahrlicht
- Touchscreen-Farbdisplay (10,2 Zoll)
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger hinten teilweise Wagenfarbe
- Telefonsystem integriert (mit Bluetooth-Option)
- Traktionskontrolle
- Verteilergetriebe zweistufig (Untersetzungsgetriebe)
- Wegfahrsperre

★ Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung einstellbar / dimmbar
- Dachhimmel Sonderfarbe Ebony
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
- Panorama-Schiebedach elektrisch
- Teppich-Fußmatten Premium
- Audiosystem: Meridian Sound-System (Farbdisplay, 380 Watt, 13 Lautsprecher, Subwoofer)
- Exterieur-Paket schwarz
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Grand Black Lacquer
- Reserverad vollwertig
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Dach Kontrastfarbe
- Exterieurumfänge schwarz
- Keyless-Entry
- Scheibenwaschbehälter große Ausführung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















JAGUAR LAND ROVER LTD
e11*2007/46*0909
SALWA2BK9JA806649
3050 kg
6550 kg
1500 kg
1775 kg
COLOUR FUJI WHITE

CarOnSale

CarOnSale

KAMERAS
13:39
Komfort-Modus ausgewählt

















27.06.2018
MIG
SALWA2BK9JA806643
LAND ROVER
A9C1
RANGE ROVER SPORT
JAGUAR LAND ROVER (GB)
Geländefz.Pers.bef.
Kombilimousine
715/2007*2015/45W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002
36W0
2993
WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 27.06.2018*


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Scheinwerfer (links) (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)