Besichtigungsdatum: 13.10.2026

WVWZZZ1KZ9P471045

Angaben zum Fahrzeug

		Besichtigungszustand	ausreichend
		Laufleistung (abgelesen)	173.769 km
Hersteller	Volkswagen	**Restlauf bis Service**	0 km
Typ/Modell	Golf Comfortline	**HU (abgelesen aus ZBI)**	07/2027
Vehicle Identification number	WVWZZZ1KZ9P471045	**Leistung**	90 kW
Hubraum	1.390 ccm	**Zylinder**	—
Erstzulassung	07.04.2009	**Polster/Farbe**	Stoff / Anthrazit-Schwarz
Letzte Wartung		**Lackierung**	Schwarz
Kraftstoffart	Benzin	**Getriebe**	Manuell

Erstbewertung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie - beschädigt - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden	Schadenshöhe (netto)	Wertminderung
1	Seite links, Seite rechts, Unterboden, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden		

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Schweller links, Schweller rechts	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R16 91V	Hankook	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	n.i.O.
2	205/55 R16 91V	Hankook	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	n.i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Ausstattung: CAXA 1390ccm (1.4 Ltr) 90kW, C9X 2-Schicht-Perlcolor - Deep Black Perleffekt (C9X), 2009 2009, HH7 205/55 R 16 .. V, 3L3^7P4 3L3^7P4, 0A2 4 türig, W4B 4 türig incl. el. Fensterheber hinten, TU0 4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 03C.K, D4X 4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/90 KW TFSI, homogen Grundmotor ist: TU0, 0A2 5-türig, G0K 6-Gang, G0K 6-Gang Schaltgetriebe, C1G 6.5 J x 16, 8RM 8 Lautsprecher, 8RM 8 Lautsprecher vorn und hinten, AFA2 ab 11.2008 Fg-Nr -9P-422727/-9U-016921/-9W425 001, 0P1 Abgasendrohr seitlich, hinten, 7MG Abgaskonzept, EU5, 7MG Abgasnorm EU5, 4U5 Ablagetaschen an den Lehnenrückseiten, 4UP Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Knieairbag u.Beifahrer-Airbag- Deaktivierung, RGC Aktionsmodell, 1E1 Aktivkohlebehälter, 8ZH Antenne für AM/FM Empfang, Diversity, 2KW Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch, 5SL Aussenspiegel links, asphärisch, 6XG Aussenspiegel mit Memoryfunktion, 5RQ Aussenspiegel rechts, konvex, 6XG Aussenspiegel, elektrisch einstell- und beheizbar, mit Memory funktion, 6FF Aussenspiegelgehäuse lackiert, 6FF Aussenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe, N3B Ausstattung Stoff -Merlin/Scout-, PH2 Ausstattungspaket Climatronic, RGC Ausstattungspaket Radio RCD310, J1L Batterie 280A (60AH), NY0 Batterie/ Generator Kapazität Standard, 3L3 Beifahrersitz höhenverstellbar, 3H0 Beifahrersitzlehne nicht umklappbar, C29 Betriebserlaubnis Nachtrag 29, 0VC Bordliteratur in deutsch, 9U1 Bremsbelagverschleisskontrolle, 1ZE Bremse vorn 288x25, QJ1 Chrompaket, 9AK Climatronic DENSO, 9AK Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei, C9X Deep Black Perleffekt (C9X), 5MB Dekor-Einlagen, 8BG Doppelscheinwerfer, Rechtsverkehr, mit integr.Fernscheinwerfer, 8Y1 Doppelton-Signalhorn, 8GU Drehstromgenerator 140 A, 3ZB Dreip.Automaticgurte hinten aussen mit ECE-Label, 3C7 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz, 1JA Dämpfung hinten,Basis 1, G07 Dämpfung vorn, 8WD^4KF Edition Sportpaket, 2G7 Einfüllstutzen-Modul 1 mit Einsatz, 7AA elektronische Wegfahrsperre, 1AT Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung, 4E0 Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von aussen, VL1 Erweiterte Fußgängerschutzmaßnahmen, 1AT ESP, 8K3 Fahrlichtschaltung automatisch, 0HA Fahrzeugklassen-Differenzierung-1K0/1Q0-, 4R4 Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch, W4B Fensterheber vorn/hinten elektrisch, 0FG Fertigungsablauf Mosel, 1X0 Frontantrieb, 4GF Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend, 8N3 Frontscheibe mit Regensensor, VF0 Fusshebelwerk Standard, 8GU Generator 140 A, 3U1 Gepäckraumabdeckung, klappbar, 5A7 Gepäckraumauskleidung Komfort mit Serviceklappe, 0YB Gewichtsbereich 2 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose, 6PC Handbremshebelgriff in Leder, 1W2 Handschuhfach mit Kühlung, 1W2 Handschuhfach-Kühlung, 8M1 Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung, 3QT höheneinstellbare Dreipunkt-Automatic- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffern, 3L3 Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze, CAXA Injection 1,4ltr 90KW, 6T1 Innenleuchte im Fussraum, 4L6 Innenspiegel automatisch abblendbar, 4L6 Innenspiegel automatisch abblendend, QJ1 Instrumenteneinfassung mit Chromringen, U5A Instrumenteneinsatz Lowline Tachometeranzeige in KM/H, 3B4 ISOFIX-Halteösen (Vorrichtung zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf der Rücksitzbank), F0A Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung, E0A Keine Aktionsausführung, 6P1 Kennzeichenträger hinten (ECE), 6W1 Kennzeichenträger vorn (gross), 4R4^6E3 Komfort-Paket, A8C Komfortausstattung, 3TF Komfortsitz vorn links, 3SF Komfortsitz vorn rechts, 3SF Komfortsitze vorn, 3SF^3TF Komfortsitzpaket "BlueMotion":, 4X3 Kopfairbag links und rechts, mit Seitenairbags vorn, 3T2 Kopfstützen hinten (3 Stück), 2LD Kraftstoffbehälter ohne Differenzierung der besonderen Werkstoffbehandlung (Fluorierung/Coextrousion), 1A5 Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer ohne rücklauffreiem Einspritzsystem, K8G Kurzheck, K8G^0A2 Kurzheck 5-türig, 6KC Kühlerschutzgitter, 5K7 Lackkonservierung, Transportschutzfolie nach Entkonservierung, X0A Landesverkaufsprogramm Deutschland, 1MV Leather steering wheel (3-spoke), 1MV Lederlenkrad, 7P4 Lendenwirbelstütze vorn, 8S4 Leseleuchten, 2 vorn, 2 hinten, 8Q4 Leuchtweitenregulierung mit Abbiegelicht, L0L Linkslenker, VK0 Luftführung, Standard, 7P4 lumbar support, manually adjustable front seat backrests, LHY Main, 4SD Make-up-Spiegel in Fahrersonnenblende Beleuchtung oberhalb der Sonnenblende, 4TD Make-up-Spiegel rechts, beleuchtet, 3NU Mittelarmlehne hinten, 6E3 Mittelarmlehne vorn, 4P0 Modul Boden hinten Ausführung 1, 8Z5 Motorkühlung Ausführung 1, 9Q5 Multifunktionsanzeige Plus, 9WL Multimediabuchse, PNS NavigationPackage, 8WD Nebelscheinwerfer, 8WD Nebelscheinwerfer (integriert), 8TC Nebelschlussleuchte, 9JA Nichtraucherausführung, FB0 Normal-Lackierung, UG0 Ohne Anfahrhilfe, 1D0 Ohne Anhängevorrichtung, 0KA Ohne Aufkleber und Embleme, 5C0 Ohne besondere Karosseriemassnahmen, 7A0 Ohne CD-Wechsler/CD-Player, 7QA Ohne CD/ DVD für Navigation, 3FA Ohne Dacheinsatz (Volldach), 3X0 Ohne Durchladeeinrichtung, 2H0 Ohne Dynamic Drive Control, UF0 Ohne externe elektrische Schnittstelle, 6A0 Ohne Feuerlöscher, 8T0 Ohne Geschwindigkeitsregelanlage (GRA), FC0 Ohne Individualeinbau, QR0 Ohne Kompass, UM0 Ohne Marderabwehrsystem, 7Q0 Ohne Navigationsgerät, 2UA Ohne Schlechtwegeausführung, QN0 Ohne Schubladen unter den Vordersitzen, 3K0 ohne Sicherheitskopfstützensystem, 3M0 Ohne Sonder-Massnahmen, 1Q0 Ohne Tilgergewicht Lenkrad, 3CA Ohne Trennwand, QV0 Ohne TV-Empfang/Digitaler Radioempfang, 9D0 Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät, 9W0 Ohne Vorbereitung/Einbau Auto-Telefon, 7E0 Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung, 1SA Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz, 6EA Ohne zus.Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz), 9M0 Ohne Zusatz-/Standheizung, 2A0 Ohne Überführungsausrüstung, 9Z0 Operating voltage 12 V, TU0^D4X Ottomotor 1,4L/90 KW TFSI, 7PA Platform Group Class 1, 8AE Radio

RCD310, 1PA Radschrauben ohne Radsicherungen, 1NC Radvollblenden, 8N3 Regensensor, HH7 Reifen 205/55R16, V0A Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke, 7K6 Reifendruckkontrollsystem, 7K6 Reifenplattrollanzeige, 1G8 Reserverad, platzsparend, 3NU Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne, 4K3 Safesicherung für Zentralverriegelung, 0EM Schaltgetriebe MQ200, 6Q2 Schalthebelknauf in Leder, 1KD Scheibenbremsen hinten, 1ZE Scheibenbremsen vorn, 9T1 Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn, 9T1 Scheibenwaschdüsen heizbar, 8X1 Scheinwerferreinigungsanlage, QD1 Schriftzug für Verkaufsbezeichnung, 0NW Schriftzugsatz "TSI", 5J0 Seitenspoilers schwarz gloss (klein), 7R3 Seitliche Blinkleuchten (weiss), 1Z0 Serienkraftstoff-Erstbefüllung, 1N3 Servotronic, geschwindigkeitsabhängige Servolenkung, 3J1 Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, N3B Sitzbezüge in Stoff, 4A3 Sitze vorn heizbar, 4A3 Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar, 4SD Sonnenblenden beleuchtet, 0BD Stabilisator hinten, 0AD Stabilisator vorn, 2WA Stahllräder 6.5J x 16 mit Winterbereifung, C1G Stahlräder 6 1/2J x 16, 0Y1 Standard-Klimazonen, 7B2 Steckdose im Gepäckraum, N3B^FW Stoff Zoom Titanschwarz, 2JB Stossfänger Standard, L06 Suspension range 06 installation control only, no requirement forecast, 8K3 Tagesfahrlicht mit automatischer Fahrlicht und comming home Schaltung, 0TD Textilfussmatten vorn und hinten, FW Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz, 5D1 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz, B01 Typprüfland Deutschland, B0A Typprüfland EG, 1EX Typschild für M1-Pkw mit EG-Typgenehmigung, mit Gewichtsangabe, mit COC-Papieren, 4KF Türscheiben hinten/Seitenscheiben/Heckscheibe abgedunkelt, 4AF Türverkleidungen in Gewebe, 7X2 Ultraschall-Einparkhilfe vorn und hinten, 7X2 Ultraschalleinparkhilfe, GP1 Vehicles with special upgrade measures, 4KF Verglasung getönt, 028 Volkswagen Sachsen GmbH, Zwickau, 1T2 Warndreieck, 9P3 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn, QG1 Wartungsintervallverlängerung, 8W1 Waschwasser-Standanzeige, 1S3 Werkzeug, 9T1^4A3 Winterpaket, 1G8^1S3 Without spare wheel bracket and Tyre mobility kit in lieu of spare wheel:12-volt compressor and tyre sealant, 4K3 Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, 9TC Zus.Rückstrahler (Türbereich), QG1 Ölstandsensor

Bemerkungen

Fahrzeug schlecht nachlackiert!
Schlecht geschweißt worden!
Karosserie stark korrosionsgeschwächt!
Ansonsten weist das Fahrzeug dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	Golf Comfortline	**Laufleistung (abgelesen)**	173.769 km
Vehicle Identification number	WVWZZZ1KZ9P471045	**Erstzulassung**	07.04.2009

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse
Beschädigungen
Gebrauchsspuren
Fehlteile
Gesamtsumme (ohne Mwst.)
Mwst. (19%)
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	114 µm
2	Dachholm links	105 µm
3	Dachholm rechts	100 µm
4	Heckklappe/-tür	90 µm
5	Kotflügel links	105 µm
6	Kotflügel rechts	105 µm
7	Motorhaube	107 µm
8	Seitenwand links	105 µm
9	Seitenwand rechts	102 µm
10	Tür hinten links	110 µm
11	Tür hinten rechts	100 µm
12	Tür vorne links	105 µm
13	Tür vorne rechts	100 µm

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Unterschrift Sachverständiger (Karl Stecher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)




Abbildung 2: Schräg vorne (links)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Kombiinstrument



Abbildung 13: Kombiinstrument




Abbildung 14: FIN




Abbildung 15: Dokumente




Abbildung 16: Dokumente




Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges




Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie - beschädigt - instandsetzen und lackieren