CarOnSale

Citroen Berlingo XTR

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 50*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2017	161.749km	99 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Citroen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Berlingo XTR [AT - Van5 1.6 BlueHDi 100 FAP EU6, XTR Start/Stop, (Facelift) 2015 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN VF77JBHY6GJ857573	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 161.749km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 99 PS (73 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.560 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2017	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	185 µm ⚠	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Andere: Laut EL Geräusch Vorderachse;;

Serienausstattung

- 2 Zusatzsitze (7 Sitze)
- 4 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-Wiedergabefunktion
- Ausstellfenster hinten
- Außenspiegel elektr. verstellbar, links
- Außenspiegel elektr. verstellbar, rechts
- Außenspiegel lackiert
- Bordcomputer
- Connecting-Box
- Connecting-Box (Universal-Schnittstelle)
- Dachreling
- Dachträger
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrwerk erhöht
- Fensterheber elektr. vorn mit Impulsgeber
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterheber elektrisch vorn links
- Fensterheber elektrisch vorn rechts
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 5-Gang
- Grip-Control
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Heckklappe, Scheibe ausstellbar
- Heckscheibe abgedunkelt
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie-Paket XTR
- Karosserie: 5-türig
- Kinder-Paket
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchten vorn
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 1,6 Ltr. - 73 kW Blue-HDI FAP
- Motorschutzblech
- Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
- Pyrotechnischer Gurtstraffer
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 (PSA Euro 6.1)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schiebetür links mit Ausstellfenster
- Schiebetür rechts mit Ausstellfenster
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten schwarz
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts umklappbar
- Sitz-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger Alu-Optik
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen lackiert
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Wegfahrsperre
- Zeituhr (digital)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Box
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Anschluss
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Armlehnen an Vordersitze
- Einzelsitze hinten
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Original Fahrzeug Farbe: GRIS ARTENSE

Sonderausstattung

- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Lenkrad (Leder)
- Heckscheibe aufstellbar
- Metallic-Lackierung
- Klimaautomatik
- Seitenscheiben hinten abgedunkelt

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VF7 7J8HY6 GJ857573

CarOnSale


CarOnSale

A/C
AUTO





DANGEL
AUTOMOBILES DANGEL S.A.





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (rechts) (Undicht)



- Fahrertür (Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Rost)



- Türe hinten links (Rost)



- Türe hinten links (Rost)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Rost)



- Türe hinten rechts (Rost)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Steinschlag)



- Schweller rechts (Delle)



- Schweller rechts (Lackschaden)



- Schweller rechts (Lackschaden)



- Schweller rechts (Steinschlag)



- Schweller rechts (Steinschlag)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Verformung, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)