BMW

BMW 1 LIMOUSINE (F70)(07.2024->) 120 M SPORT MILD-HYBRID 125 KW (MOTOR 1,5 LTR. - 115 KW) 5-TÜRIG

VIN: WBA81GE0807T05526



Beschreibung

	Zulassungsdatum 05/05/2025	**Laufleistung** 34967 km
Farbe BLACK SAPPHIRE METALLIC	**Jahr** 2024	**Polster** -
Anzahl der Türen 5	**Anzahl der Sitze** 5	**Generation** -
Karosserietyp Schrägheck	**CO2** 132 g/km	**Hubraum** 1499 cc
Getriebe Automatisch	**Motortyp** Verbrennung	**Kraftstoff** Benzin
Anzahl Gänge 7	**Antriebsstrang** Vorderradantrieb (FWD)	**Max. Leistung** 125 KW

Bewertungsdetails

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Einstiegleiste / Vorne Rechts	Kratzer	Ersetzen
	  		
002	Kompressor Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen
003	Füllflasche Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen
004	Schwellerverkleidung / Links	Kratzer	Lackieren




005	Schwellerverkleidung / Unten Links	Kratzer	Lackieren





006	Felge / Hinten Rechts Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 18 " / Oberfläche : Lackiert	Kratzer	Lackieren





007	Stoßfänger oberhalb / Hinten	Kratzer	Smart Repair




008	Motorhaube / Vorne	Steinschlag	Akzeptabel
009	Windschutzscheibe / Vorne Regensensor : Ja	Steinschlag	Akzeptabel

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- [x] Bordmappe
- [x] Hutablage
- [ ] Laderaumabdeckung
- [ ] Schnellladungkabel (Type 2, Mode 3)
- [ ] Ersatzrad
- [x] In-Car-Werkzeuge
- [ ] Langsamladungkabel (Type 2, Mode 2)
- [ ] Serviceheft
- [ ] Füllflasche Nothilfekit
- [ ] Kompressor Nothilfe
- [ ] Pannenset
- [ ] Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	VREDESTEIN	195 / 50 / 18 / Winter	4 mm
Vorne Rechts	VREDESTEIN	195 / 50 / 18 / Winter	4 mm
Hinten Links	VREDESTEIN	195 / 50 / 18 / Winter	6 mm
Hinten Rechts	VREDESTEIN	195 / 50 / 18 / Winter	6 mm

Kommentar

Bilder


Vorne Links


Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts


Armaturenbrett vom Rücksitz


Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation


Spare Tyre



Vin


Sonstige


Sonstige



Sonstige



Sonstige



Einstiegleiste / Vorne Rechts / Kratzer



Einstiegleiste / Vorne Rechts / Kratzer



Einstiegleiste / Vorne Rechts / Kratzer



Schwellerverkleidung / Links / Kratzer



Schwellerverkleidung / Links / Kratzer



Schwellerverkleidung / Unten Links / Kratzer



Schwellerverkleidung / Unten Links / Kratzer



Schwellerverkleidung / Unten Links / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Stoßfänger oberhalb / Hinten / Kratzer



Stoßfänger oberhalb / Hinten / Kratzer