CarOnSale

BMW 218 i Advantage

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2017	70.596km	136 PS	Benzin	Schaltgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 218 i Advantage [DE - Van5 218i EU6, Advantage (11.2015->), 2015 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN WBA2A31090V855172	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 70.596km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 62.215km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2017	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN	KRAFTSTOFFVERBRAUCH

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	145 µm	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	155 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Advantage
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Auspuffblenden verchromt
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED
- Dynamische Bremsleuchte
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter vorn und hinten
- Innenausstattung: Interieurleisten Oxid-Silber, dunkel matt, mit Akzentleiste
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 1,5 Ltr. - 100 kW 12V
- Original Fahrzeug Farbe: GLACIERSILBER
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Grid
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Warndreieck
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Licht- und Regensensor
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Multifunktion für Lenkrad
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Audiosystem: Radio (BMW)
- Bordcomputer
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe 6-Gang
- Servolenkung Servotronic

Sonderausstattung

- Ablagetisch an Rückenlehne
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumbeleuchtung
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Licht-Paket
- Service-System: Remote Services
- Dachreling schwarz
- CD-Laufwerk
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang)
- Ambiente-Beleuchtung
- BMW-Online: Online-Plattform
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Leseleuchten hinten
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Sitze hinten mechanisch verstellbar
- Metallic-Lackierung
- Navigationssystem: Navigation (USB)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Heckleuchten LED
- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- Business-Paket
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Leseleuchten vorn
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Travel-Paket
- Sitzheizung vorn
- Service-System: Concierge Services
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Nebelscheinwerfer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















BMW
CarOnSale









CarOnSale











Service Historie
05.08.2026 BMW
67802 km 00120
22.01.2026 BMW
62215 km 00120
24.07.2024
44318 km 00000
31.01.2024
38576 km 00000


27.04.2017
WBA2A31090V855172
BMW
F2AT
2A31
6H1500C0
218I ACTIVE TOURER
BAYER.MOT.WERKE-BMW
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*2015/45W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
BENZIN
0001 36W0 1499
24.01.2017

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Schweller links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)