CarOnSale

Peugeot 307

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2006	120.885km	140 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 307	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN VF33BRFJC84445554	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 120.885km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2006	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 192g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**125 µm**	Beifahrertür	**120 µm**
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**135 µm**	Seitenteil hinten rechts	**115 µm**
Motorhaube	**70 µm**	Heckklappe	**115 µm**
Dach	**145 µm**		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Airbag Lampe aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem RD 4 (Radio/CD-Player)
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Klimaautomatik
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW 16V
- Safesicherung
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Spinal-Care-System (Aktive Sitze / Kopfstützen vorn)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Fensterheber elektrisch hinten
- Getriebe 5-Gang
- Kühlergrill verchromt
- Nebelscheinwerfer
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sportsitze vorn
- Verdeckbetätigung elektro-hydraulisch
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Original Fahrzeug Farbe: FARBE ROT ADEN/DECKENDE LACKIERUNG
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Karosserie: 2-türig
- Lenkrad (Leder)
- Pedale Aluminium
- Seitenairbag vorn
- Sicht-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Audiobedienung am Lenkrad
- Frontscheibe (Sun-Protect)

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























84445554

CarOnSale

PEUGEOT
307 cc



307 CC


30.06.2006
VF33BRFJC84495S4
PEUGEOT (F)
PERSONENKRAFTWAGEN
OFFEN
Benzin
205/55R16 91V
205/55R16 91V
30.02.2005



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Fahrertür (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Rücklicht (links) (Undicht)



- Rücklicht (rechts) (Undicht)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)